

---

# Skoda Superb Combi 2.0 TDI Green...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>04/2015</b>
HU	<b>00/2018</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>118261</b>
Leistung	<b>103 kW / 140 PS</b>
Hubraum	<b>1968 ccm</b>
trim	<b>Leder</b>
Interne Nummer	<b>2308081</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Sportfahrwerk
- Tempomat

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>5,1 l/100 km</b>
Verbrauch innerorts:	6,2 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,5 l/100 km

<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>134 g/km</b>
KFZ-Steuer:	268,00 EUR

---

## **Bemerkung**

ID=2308081 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Radio-Navigationssystem COLUMBUS, mp3, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, Telefonfreisprecheinrichtung Premium DSG, Sitze: Belüftete Vordersitze, Zentralverriegelung, Fahrwerk, sportlich abgestimmt, Sportfahrwerk, Beheizbare Windschutzscheibe, Gepäcknetztrennwand, Dekoreinlagen Wood L&K im Innenraum SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Drehzahlmesser, Servolenkung, Sperrdifferential, Colorglas, Heckscheibenwischer, Außenthermometer, Kopfstützen, Durchlade/Skisack, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm  
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm  
Bereifung: /R18 - 225/40 ZR18 92Y auf Alufelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm  
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm  
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 91H auf Alufelgen - vorhanden

### Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR  
Vorderachse Felge rechts - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR  
Fahrzeug erhöhte Lackwerte - an div. Karosserieteilen bis 164µm - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug persönliche Daten - wurden vor Rückgabe gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 290,00 EUR**

