
BMW 318d Touring Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	12/2014
HU	00/0
AU	00/2017
Kilometerstand	172052
Leistung	105 kW / 143 PS
Hubraum	1995 ccm
Interne Nummer	2274323
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Tiptronic
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze
- Anhängerkupplung
- Bi-Xenon
- Tagfahrlicht
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Sitz links/rechts orthopaedisch
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Sitzbank hinten geteilt
- Dachreling

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,7 l/100 km
Verbrauch innerorts:	5,7 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,1 l/100 km

CO2 kombiniert:	124 g/km
KFZ-Steuer:	248,00 EUR

Bemerkung

ID=2274323 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Navigationssystem Business, mp3, Xenon-Licht für Abblend- und Fernlicht, Tagfahrlicht, Park Distance Control (PDC), hinten, Sonnenschutzverglasung, Felgen-Sonderausführung, Räder: LM 17 V-Speiche 395 mit Mischb., Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer, Scheinwerfer-Waschanlage, Dachreling, Dachreling schwarz matt, Paket: Raucher, Feuerlöscher, Modellschriftzug-Entfall SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Servolenkung, Sportsitze, Wegfahrsperr, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 8mm VR: Michelin / 8mm
HL: Bridgestone / 2mm HR: Bridgestone / 2mm
Bereifung: 255/0R17 - SpeedIndex: W

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 3mm VR: Continental / 3mm
HL: Michelin / 5mm HR: Michelin / 5mm
Bereifung: 225/0R16 - SpeedIndex: V - montiert

Schäden

Stossfänger V - Kratzer - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 452,93 EUR
Kofferraumdeckel - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Stossfänger H - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Dach - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Tür Vorne L - Kratzer - Lackieren - Kosten: 419,61 EUR
Kotflügel Vorne L - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Motorhaube - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 806,09 EUR
- mit Lackschaden
Windschutzscheibe - Steinschlag - E - Ersetzen - Kosten: 662,09 EUR
Seitenwand HR - Unfallschaden - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 1.532,63 EUR
- +Tür hinten rechts
Seitenwand HR - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Reifen HR - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 149,00 EUR
- Sommer
Seitenwand HL - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Reifen HL - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 149,00 EUR
- Sommer
Letzte Inspektion - Fehlt - Ausführen - Kosten: 292,50 EUR
Gesamtkosten: 4.463,85 EUR





