
Ford Transit 300 M TDCi Lkw VA

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Sonstige
Erstzulassung	12/2011
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	145300
Leistung	92 kW / 125 PS
Hubraum	2198 ccm
Farbe	blue Metallic
Interne Nummer	2019305

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- Klimaanlage
- Navigation
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Telefonvorbereitung
- Radio
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- ABS
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Freisprecheinrichtung
- Wegfahrsperre
- Servolenkung
- Tempomat

Bemerkung

ID=2019305 SONDERZUBEHÖR: Radio: Ford SD-Navigationssystem, Airbag, Sitze: Sitz-Paket 31, Park-Pilot-System, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefon-Vorbereitungspaket, Batterie (2 x 60 Ah), Doppelflügel-Hecktür/180° (mit Fenster), Heckscheibenwischer, Wisch-Wasch-Anlage, Haltegriff an A-Säule der Beifahrerseite, Trennwand: voll, mit Fenster (Stahl), Paket: Raucher, Einbau Bott SERIENZUBEHÖR: Schaltgetriebe, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Sperrdifferential, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Servolenkung, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden, Heckflügeltüren, Trennwand
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R - 195/70 R15 auf Stahlfelge - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R - 195/70 R15 auf Stahlfelge - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Kühlergrill - zerkratzt - lackieren - Kosten: 195,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - zerkratzt - lackieren - Kosten: 315,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 140,00 EUR
Fahrzeugheck Heckklappen - eingedrückt, deformiert - (SmartRepair) - Kosten: 280,00 EUR
linke Seite Fondseite - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 520,00 EUR
linke Seite Tür vorn - eingedrückt, deformiert - (SmartRepair) - Kosten: 180,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag - (SmartRepair) - Kosten: 83,19 EUR
Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift - neutralisieren / entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeug Wartung - fällig-Kosten Erweiterung möglich - erneuern - Kosten: 400,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 2.233,19 EUR



