
Opel Astra 1.7 CDTI DPF Sports T...

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Kraftstoff | Diesel |
| Fahrzeug-Art | Gebrauchtfahrzeug |
| Fahrzeug-Kategorie | Kombi |
| Erstzulassung | 11/2013 |
| HU | 00/0 |
| AU | 00/2018 |
| Kilometerstand | 61750 |
| Leistung | 81 kW / 110 PS |
| Hubraum | 1686 ccm |
| Farbe | white |
| Interne Nummer | 2143324 |

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaanlage
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Anhängerkupplung
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperr
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

| | | | |
|------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| Verbrauch kombiniert: | 4,5 l/100 km | CO2 kombiniert: | 120 g/km |
| Verbrauch innerorts: | 5,4 l/100 km | KFZ-Steuer: | 181,50 EUR |
| Verbrauch außerorts: | 4,0 l/100 km | | |

Bemerkung

ID=2143324 SONDERZUBEHÖR: Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Paket: Business Funkt. P. (S.T.Edition), Anhängerzugvorrichtung, abnehmbar, Navi 600 Deutschland, Räder: Reserverad, Stahl 6, 5 J x 16, Raucher-Ausstattung, Sicherheitsnetz für Gepäckraum, Sitze: Ergonomiesitz, Gütes. AGR Fahrer, SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Kopfstützen, Kopfstützen, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperr, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 4mm

VR: Unbekannt / 4mm

HL: Unbekannt / 4mm

HR: Unbekannt / 4mm

Bereifung: /R16 - 205/60 R16 96H auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug Personenbezogene-Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR

Innenraum Innenverkleidung - beschädigt - erneuern - Kosten: 130,00 EUR

rechte Seite Türschweller - Delle / Kratzer - instandsetzen lackieren - Kosten: 255,00 EUR

linke Seite Tür hinten - zerkratzt/angestoßen - lackieren - Kosten: 330,00 EUR

Innenraum Türverkleidung - Kratzer - erneuern - Kosten: 325,00 EUR

linke Seite Türschweller - zerkratzt - lackieren - Kosten: 255,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 257,00 EUR

Dach Dachholm links - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR

linke Seite Fondseite - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 375,00 EUR

Fahrzeug Nachbesichtigung - Fahrzeug regennass - - Kosten: 42,00 EUR

Fahrzeug Wartungsnachweis - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR

Gesamtkosten: 2.479,00 EUR



