
VW Tiguan 2.0 TDI DPF 4Motion Bl...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Geländewagen/Pickup/SUV
Erstzulassung	11/2013
HU	00/0
AU	00/2018
Kilometerstand	77716
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	Deep Black Perleffekt
Interne Nummer	2177439

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro5
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Fahrerairbag
- Allrad
- Rückfahrkamera
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Lichtautomatik
- Einparkhilfe Kamera
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Einparkhilfe
- Tagfahrlicht
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Telefonvorbereitung
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,9 l/100 km
Verbrauch innerorts:	6,8 l/100 km
Verbrauch außerorts:	5,3 l/100 km

CO2 kombiniert:	153 g/km
KFZ-Steuer:	276,00 EUR

Bemerkung

ID=2177439 SONDERZUBEHÖR: Navigationssyst. RNS 510+MP3-Wiedergabe., mp3, Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Business Premium iVm RNS 510, mp3, Räder:Winterräd.St 6, 5Jx16 i.V.m LM-Räd., Rückfahrkamera Rear Assist, Zentralverriegelung, Gepäckraumboden herausnehmbar, Lichtsensor, Regensensor, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Spiegelpaket, Tagfahrlicht, Paket: Ablagepaket, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefonvorbereitung Premium, Dachhimmel in Perlgrau, Bordwerkzeug und Wagenheber, Navigationsdaten für SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Scheinwerfer-Waschanlage, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Colorglas, Servolenkung, Wegfahrsperr, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R17 - 235/55 R17 99W auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R - 215/65 R16 98H auf Stahlfelge - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Delle mit Kratzer - instandsetzen lackieren - Kosten: 415,00 EUR
Fahrzeug erhöhte Lackwerte - an div. Karosserieteilen bis 205µm - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten - wurden vor Rückgabe gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 415,00 EUR

