

---

# Audi A6 Avant 2.0 TDI multitroni...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>09/2013</b>
HU	<b>00/0</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>107415</b>
Leistung	<b>130 kW / 177 PS</b>
Hubraum	<b>1968 ccm</b>
trim	<b>Leder</b>
Interne Nummer	<b>2128127</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Automatik
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik 4-fach
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- LED-Scheinwerfer
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Sportsitze
- Lichtautomatik
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Standheizung
- Sitzbank hinten geteilt
- Anhängerkupplung

## Emissionswerte

**Verbrauch kombiniert:** 5,1 l/100 km  
Verbrauch innerorts: 6,1 l/100 km  
Verbrauch außerorts: 4,5 l/100 km

**CO2 kombiniert:** 135 g/km  
KFZ-Steuer: 240,00 EUR

---

## **Bemerkung**

ID=2128127 FARBE: Jazzbraun met. POLSTERUNG: schwarz, Leder Valco SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Paket Businesspaket, Lackierung: Individuallack. Audi exclus., Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Lichtsensor, Scheinwerfer-Waschanlage, LED-Scheinwerfer, Bluetooth Schnittstelle, Navigation: MMI Navigation mit MMI touch, Komfortklimaautomatik 4-Zonen, Colorglas, Verglasung: Scheiben abgedunkelt, CD-Wechsler, mp3, Freisprecheinrichtung, Rad: Reserverad, platzsparend, Innendekor Holz usw., Einstiegsleisten mit S line Schriftzug, Multifunktionslenkrad, Modellbezeichnung, Entfall komplett, Rad: Wagenheber, Felgen-Sonderausführung, Lederausstattung Paket 1 SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Sperrdifferential, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Außenthermometer, Rücksitzbank geteilt, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Servolenkung, Polster - Teilleder, Sportsitze, Felgen-Sonderausführung, Colorglas, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 6mm  
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 6mm  
Bereifung: /R20 - 255/35 ZR20 97 Y auf Alufelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm  
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm  
Bereifung: /R16 - 225/60 R16 98 H auf Alufelgen - vorhanden

### Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - verkratzt - lackieren - Kosten: 405,00 EUR  
Fahrzeugfront Stoßfänger - verschürft - lackieren - Kosten: 345,00 EUR  
linke Seite Kotflügel - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Dachholm - verkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR  
linke Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR  
linke Seite Fondseite - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - verschürft - lackieren - Kosten: 320,00 EUR  
rechte Seite Fondseite - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR  
rechte Seite Fondseite - Delle und Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 145,00 EUR  
rechte Seite Türschweller - Delle und Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 145,00 EUR  
rechte Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Kotflügel - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR  
Innenraum Fahrersitz - Abschürfung - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - Batterie leer - Kostenerweiterung möglich - instandsetzen prüfen - Kosten: 25,00 EUR  
Fahrzeug 2. Radsatz - 3 Felgen - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 450,00 EUR  
Fahrzeug 2. Radsatz - 1 Felge - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug Personenbezogene Daten/und Datenspeicher durch den SV gelöscht - --- - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Dach Dachhaut - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR  
Fahrzeug regennass - 2 Sicht durchführen - - Kosten: 42,00 EUR  
Fahrzeugzubehör Ersatzschlüssel - fehlt - erneuern - Kosten: 75,00 EUR  
**Gesamtkosten: 2.287,00 EUR**







