

---

# Skoda Octavia Combi 2.0 TDI (Gre...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	12/2014
HU	00/0
AU	00/2017
Kilometerstand	66558
Leistung	110 kW / 150 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	silver Metallic
Interne Nummer	2260655

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaanlage
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Durchlademoeglichkeit
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Berganfahrhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat
- Anhängerkupplung

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,0 l/100 km</b>
Verbrauch innerorts:	4,8 l/100 km
Verbrauch außerorts:	3,6 l/100 km

<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>105 g/km</b>
KFZ-Steuer:	210,00 EUR

---

**Bemerkung**

ID=2260655 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, Paket: Business Amunds, Anhängerkupplung, abnehmbar u. abschließ, Berganfahrasistent, Paket: Ablage, Fußmatten aus Gummi SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Colorglas, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Durchlade/Skisack, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

## Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5,5mm VR: Unbekannt / 5,5mm  
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm  
Bereifung: /R - 205/55 R16 auf Stahlfelgen - vorhanden

## Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm  
HL: Unbekannt / 3mm HR: Unbekannt / 3mm  
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

## Schäden

Fahrzeug 2. Radsatz - Sommer - Radkappen - fehlen - erneuern prüfen - Kosten: 65,00 EUR  
Fahrzeug HU / UMA - fällig 12/2017 - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR  
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug Kühlwasserstand im Ausgleichsbehälter - auf MIN - auffüllen - Kostenerweiterung möglich - instandsetzen prüfen - Kosten: 60,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Dämmmatte - beschädigt - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Spaltmaß unregelmäßig - Kostenerweiterung möglich - instandsetzen prüfen - Kosten: 50,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR  
Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Tür hinten - Dichtung lose - Kostenerweiterung möglich - instandsetzen prüfen - Kosten: 30,00 EUR  
linke Seite Tür hinten - Delle - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR  
linke Seite Einstieg hinten - Dellen - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 220,00 EUR  
linke Seite Außenspiegel - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Außenspiegel - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Fondseite - Dellen - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 200,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 380,00 EUR  
Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift - neutralisieren / entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 50,00 EUR  
Hinterachse Felge rechts - Materialabtrag - erneuern - Kosten: 110,00 EUR  
rechte Seite Einstieg hinten - Delle - zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 340,00 EUR  
rechte Seite Tür hinten - zerkratzt - lackieren - Kosten: 350,00 EUR  
linke Seite Dachholm - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugheck Heckleuchte links - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Oberflächensteinschläge - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR  
Dach Dachhaut - Umweltbeaufschlagung - Kostenausweitung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR  
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - erhöhte Lackschichtendicke 181µm - - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 2.200,00 EUR**









