

---

# Audi A6 Avant 2.0 TDI Ultra DPF ...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>12/2014</b>
HU	<b>00/0</b>
AU	<b>00/2017</b>
Kilometerstand	<b>51064</b>
Leistung	<b>140 kW / 190 PS</b>
Hubraum	<b>1968 ccm</b>
trim	<b>Leder</b>
Interne Nummer	<b>2267093</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro6
- Klimaautomatik
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Sitzbank hinten geteilt
- Spurhalteassistent
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Spiegel automatisch abblendbar
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Sportsitze

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,6 l/100 km</b>
Verbrauch innerorts:	5,3 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,1 l/100 km

<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>119 g/km</b>
KFZ-Steuer:	238,00 EUR

---

## **Bemerkung**

ID=2267093 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Paket Businesspaket, Bluetooth Schnittstelle, Navigation: MMI Navigation mit MMI touch, Audi active lane assist, Spurhalte Assistent, Airbag, Sitze: Sportsitze vorne, Sportsitze, Dachhimmel Stoff schwarz, Sonnenschutzrollo mech. f. Heck., Tür hi., Bluetooth Schnittstelle, Telefon: Audi connect inkl. Autotelefon, Tempolimitanzeige, Fernlichtassistent, Außenspiegel automatisch abblendend, Paket Ablage, Instrumententaf. Türverkle. ein-/mehrf., Lackierung: Uni, Modellbezeichnung, Entfall komplett, Scheinwerfer-Waschanlage, Xenon Plus SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Sperrdifferential, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Außenthermometer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Servolenkung, Colorglas, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

---

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 5mm	VR: Unbekannt / 5mm
	HL: Unbekannt / 5mm	HR: Unbekannt / 5mm

Bereifung: /R16 - 225/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 6mm	VR: Unbekannt / 6mm
	HL: Unbekannt / 6mm	HR: Unbekannt / 6mm

Bereifung: /R16 - 225/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden

### Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 410,00 EUR  
rechte Seite Fondseite - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 390,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug Nachbesichtigung - Fahrzeug regennass / vereist - - Kosten: 42,00 EUR  
**Gesamtkosten: 922,00 EUR**

