

---

# Audi A6 Avant 2.0 TDI Ultra DPF ...

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Kraftstoff         | <b>Diesel</b>                  |
| Fahrzeug-Art       | <b>Gebrauchtfahrzeug</b>       |
| Fahrzeug-Kategorie | <b>Kombi</b>                   |
| Erstzulassung      | <b>07/2014</b>                 |
| HU                 | <b>00/2017</b>                 |
| AU                 | <b>00/2017</b>                 |
| Kilometerstand     | <b>45339</b>                   |
| Leistung           | <b>140 kW / 190 PS</b>         |
| Hubraum            | <b>1968 ccm</b>                |
| Farbe              | <b>Mondscheinblau Metallic</b> |
| Interne Nummer     | <b>2234700</b>                 |

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Fahrerairbag
- Lederlenkrad
- Euro6
- Klimaautomatik
- Navigation
- Schaltwippen

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Lichtautomatik
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Sportfahrwerk
- Tempomat
- LED-Scheinwerfer
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Scheinwerferreinigung
- Sitzbank hinten geteilt

## Emissionswerte

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>Verbrauch kombiniert:</b> | <b>4,6 l/100 km</b> |
| Verbrauch innerorts:         | 5,3 l/100 km        |
| Verbrauch außerorts:         | 4,1 l/100 km        |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>CO2 kombiniert:</b> | <b>119 g/km</b> |
| KFZ-Steuer:            | 238,00 EUR      |

---

## **Bemerkung**

ID=2234700 SONDERZUBEHÖR: Felgen-Sonderausführung, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket S line selection, Bluetooth Schnittstelle, Paket Businesspaket i.V. S line Selecti., Bluetooth Schnittstelle, Navigation: MMI Navigation mit MMI touch, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Lichtsensor, Scheinwerfer-Waschanlage, LED-Scheinwerfer, Sportfahrwerk, Sportfahrwerk, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außensp. ele. anklap. u. aut. abblendend, Innendekor Holz usw., Paket: Innen- und Aussenlichtpaket, Bluetooth Schnittstelle, Telefon: Audi connect inkl. Autotelefon, Multifunktionslenkrad, Leder-Multifunktionslenkrad, Schaltwippen, Wendematte, Rad: Radschrauben diebstahlhemmend, Einstiegsleisten mit S line Schriftzug, Modellbezeichnung, Entfall komplett, Nichtraucher Ausführung, Paket: S line Exterieurpaket, Felgen-Sonderausführung SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Sperrdifferential, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Außenthermometer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Servolenkung, Colorglas, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 1mm VR: Unbekannt / 1mm  
HL: Unbekannt / 1mm HR: Unbekannt / 1mm  
Bereifung: /R1 - 1 - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 2mm VR: Unbekannt / 2mm  
HL: Unbekannt / 2mm HR: Unbekannt / 2mm  
Bereifung: /R2 - 2 - vorhanden

### Schäden

rechte Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke 246µm - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Außenspiegel - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR  
linke Seite Tür hinten - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR  
Innenraum Beifahrersitz - fleckig - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR  
Fahrzeug HU / UMA - Bericht fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR  
Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Kotflügel - Kratzer / Steinschlag / -schläge - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Oberflächensteinschläge - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Fondseite - Delle - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR  
Fahrzeug Nachbesichtigung - Fahrzeug - regennass - - Kosten: 42,00 EUR  
rechte Seite Tür vorn - angestoßen - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR

**Gesamtkosten: 617,00 EUR**



