
VW Passat Variant 1.6 TDI BlueMo...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	09/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	54043
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
Interne Nummer	2250151

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Durchlademöglichkeit
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,4 l/100 km	CO2 kombiniert:	116 g/km
Verbrauch innerorts:	5,3 l/100 km	KFZ-Steuer:	194,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,0 l/100 km		

Bemerkung

ID=2250151 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Seitenscheiben vorn geräuschkämmend, Sei, Fußmatten, Textil Premium, Gepäcknetz SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperre, Colorglas Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 6mm

VR: Unbekannt / 6mm

HL: Unbekannt / 6mm

HR: Unbekannt / 6mm

Bereifung: /R16 - 215/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 7mm

VR: Unbekannt / 7mm

HL: Unbekannt / 7mm

HR: Unbekannt / 7mm

Bereifung: /R16 - 205/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Scheinwerfer rechts - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Scheinwerfer links - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschläge mit Rissbildung - erneuern - Kosten: 791,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - Kratzer / Delle - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Tür hinten - Delle - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Seitenwand - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

Fahrzeug laut Serviceheft Ölwechsel fällig - --- - erneuern prüfen - Kosten: 150,00 EUR

rechte Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke 351 µm - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - erhöhte Lackschichtdicke 162 µm - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.191,00 EUR



