

---

# Ford S-Max 2.0 TDCi DPF Aut.

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Kraftstoff         | <b>Diesel</b>            |
| Fahrzeug-Art       | <b>Gebrauchtfahrzeug</b> |
| Fahrzeug-Kategorie | <b>Kombi</b>             |
| Erstzulassung      | <b>11/2014</b>           |
| HU                 | <b>00/0</b>              |
| AU                 | <b>00/2017</b>           |
| Kilometerstand     | <b>149753</b>            |
| Leistung           | <b>103 kW / 140 PS</b>   |
| Hubraum            | <b>1997 ccm</b>          |
| Farbe              | <b>silver Metallic</b>   |
| Interne Nummer     | <b>2269175</b>           |

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Lichtautomatik
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze
- Bi-Xenon
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Anhängerkupplung

## Emissionswerte

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>Verbrauch kombiniert:</b> | <b>5,7 l/100 km</b> |
| Verbrauch innerorts:         | 6,8 l/100 km        |
| Verbrauch außerorts:         | 5,0 l/100 km        |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>CO2 kombiniert:</b> | <b>149 g/km</b> |
| KFZ-Steuer:            | 298,00 EUR      |

---

## **Bemerkung**

ID=2269175 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Business-Paket I (Trend), mp3, Lichtsensor, Regensensor, Scheinwerfer-Waschanlage, Xenon: Bi-Xenonscheinwerfer, Abbiegelych, Niveauregulierung (Kompressor), Gepäckraumboden ausziehbar, Sicherheitstrenngit.(hint.der 1o.2 Sitz) SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Heckscheibenwischer, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Servolenkung, Sportsitze, Sportsitze, Wegfahrsperr, Wegfahrsperr, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### **Sommerreifen**

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4,1mm VR: Unbekannt / 4,0mm  
HL: Unbekannt / 4,5mm HR: Unbekannt / 4,5mm  
Bereifung: /R - 215/60 R16 auf Stahlfelgen - vorhanden

### **Winterreifen**

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6,3mm VR: Unbekannt / 6,3mm  
HL: Unbekannt / 8,5mm HR: Unbekannt / 8,5mm  
Bereifung: /R - 215/60 R16 auf Stahlfelgen - vorhanden

### **Schäden**

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - lackieren - Kosten: 320,00 EUR  
rechte Seite Seitenwand - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR  
rechte Seite Tür hinten - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge; Kratzer - lackieren - Kosten: 365,00 EUR  
Innenraum Innenverkleidung - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR  
Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug HU / UMA - fällig - erneuern - Kosten: 85,00 EUR  
Innenraum Heckklappeninnenverkleidung - eingerissen - erneuern - Kosten: 120,00 EUR  
Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift - neutralisieren / entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

**Gesamtkosten: 1.250,00 EUR**



