VW Golf Variant 2.0 TDI 4Motion ...

Kraftstoff Diesel

Fahrzeug-Art Gebrauchtfahrzeug

Fahrzeug-Kategorie Kombi
Erstzulassung 08/2014
HU 00/2017
AU 00/2017
Kilometerstand 90155

Leistung 110 kW / 150 PS

Hubraum 1968 ccm

Farbe Reflexsilber Metallic

Interne Nummer 2239091

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro6
- Klimaanlage
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Kopfstützen im Fonds
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Anhängerkupplung
- **Emissionswerte**
- Verbrauch kombiniert:4,8 I/100 kmVerbrauch innerorts:5,8 I/100 kmVerbrauch außerorts:4,2 I/100 km

- Allrad
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung □ □
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Durchlademoeglichkeit
- Alarmanlage
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

CO2 kombiniert: 124 g/km KFZ-Steuer: 248,00 EUR

Bemerkung

ID=2239091 SONDERZUBEHÖR: Außenthermometer, Bluetooth Schnittstelle, Bordcomputer, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket Business inkl. Radio Comp.Med., mp3, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefon-Schnittstelle Comfort, Fahrwerk: Schlechtwegefahrwerk, Diebstahl-/Alarmanlage, Zentralverriegelung, Triebwerksunterschutz inkl. Steinschlags, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht, Räder: Reserverad 3, 5Jx18 SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Colorglas, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Airbag, Kopfstützen, Kopfstützen, Außenthermometer, Bordcomputer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Durchlade/Skisack, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN:Detailierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 1mm VR: Unbekannt / 1mm

HL: Unbekannt / 1mm HR: Unbekannt / 1mm

Bereifung: /R1 - 1 - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 2mm VR: Unbekannt / 2mm

HL: Unbekannt / 2mm HR: Unbekannt / 2mm

Bereifung: /R2 - 2 - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR

Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR Fahrzeug montierter Radsatz - Winter - Sommerradsatz - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 160,00 EUR



