
Skoda Yeti 2.0 TDI

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Geländewagen/Pickup/SUV
Erstzulassung	12/2014
HU	00/0
AU	00/2017
Kilometerstand	52212
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Interne Nummer	2269516

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro5
- Klimaautomatik
- Allrad
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Anhängerkupplung
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Sportsitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,6 l/100 km	CO2 kombiniert:	149 g/km
Verbrauch innerorts:	6,5 l/100 km	KFZ-Steuer:	298,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,1 l/100 km		

Bemerkung

ID=2269516 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Dachkontrastlackierung Black m. Sonderla, Variabler Ladeboden im Kofferraum, Gepäcknetztrennwand SERIENZUBEHÖR: Heckscheibenwischer, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Colorglas, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer Felgen-Sonderausführung Servolenkung Sportsitze Rücksitzbank geteilt

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R17 - 225/50 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R16 - 215/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - Lack abgeplatzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
Innenraum Türverkleidung - hinten - Griff zerkratzt - erneuern - Kosten: 330,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug HU / UMA - fällig 12/2017 - - Kosten: 0,00 EUR
Gesamtkosten: 610,00 EUR

