

---

# Mercedes-Benz C 250 (BlueTEC) d ...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>06/2015</b>
HU	<b>00/2018</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>21569</b>
Leistung	<b>150 kW / 204 PS</b>
Hubraum	<b>2143 ccm</b>
trim	<b>Kunstleder</b>
Interne Nummer	<b>2312444</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Schiebedach
- Navigation
- Euro6
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag

## Weitere Ausstattung

- ABS
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,5 l/100 km</b>
Verbrauch innerorts:	5,4 l/100 km
Verbrauch außerorts:	3,9 l/100 km

<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>117 g/km</b>
KFZ-Steuer:	253,00 EUR

---

## **Bemerkung**

ID=2312444 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Navigation: Garmin MAP PILOT, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Spiegelpaket, Toter Winkel Warnung, Wärmedämmend dunkel getöntes Glas rundum, Innendekor Holz usw., Zierel. H. Linde linestr. f. 7G-T m. AVA, Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Radio: Audio 20 CD mit Touchpad, mp3, Innenhimmel Stoff Kristallgrau  
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Fahrwerksregelung elektronisch, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Servolenkung, Innendekor Holz usw., Bordcomputer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm  
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm  
Bereifung: /R17 - 225/50 R17 auf Alufelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm  
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm  
Bereifung: /R16 - 205/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden

### Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug Wartungsnachweis - lag nicht vor - Wartung erforderlich - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR  
Fahrzeugfront Stoßfänger - eingedrückt, zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 470,00 EUR  
Fahrzeugfront Stoßfänger - Zierleiste gebrochen - erneuern - Kosten: 135,00 EUR  
linke Seite Kotflügel - oberflächlich zerkratzt-polieren - (SmartRepair) - Kosten: 50,00 EUR  
rechte Seite Fondseite - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 1.275,00 EUR**

