
Ford C-MAX 1.6 EcoBoost Start-St...

Kraftstoff	Benzin
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	01/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	61345
Leistung	134 kW / 182 PS
Hubraum	1596 ccm
Farbe	grey Metallic
Interne Nummer	2193869

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Anhängerkupplung
- ABS
- ESP
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	6,2 l/100 km	CO2 kombiniert:	144 g/km
Verbrauch innerorts:	7,8 l/100 km	KFZ-Steuer:	130,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,3 l/100 km		

Bemerkung

ID=2193869 SONDERZUBEHÖR: Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: City plus, Anhängervorrichtung, schwenkbarer, Seitenscheiben u. Heckscheibe dun getönt SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung, Innendekor Holz usw. WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R16 - 215/55R16 93V auf Alufelge - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R16 - 205/55R16 91H auf Alufelge - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Fondseite - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 300,00 EUR
Dach Dachhaut - Lackverätzungen durch Vogelkot, polieren, Kostenausweitung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 440,00 EUR
Innenraum Wassereinbruch - Kostenausweitung möglich - instandsetzen prüfen - Kosten: 80,00 EUR
Innenraum Halterung Navi - Rückbau - instandsetzen - Kosten: 60,00 EUR
Fahrzeug erhöhte Lackwerte - an div. Karosserieteilen bis 279µm - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten - nicht vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.090,00 EUR



