
Honda CR-V 1.6i DTEC 4WD Automatik

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Geländewagen/Pickup/SUV
Erstzulassung	12/2015
HU	00/0
AU	00/2018
Kilometerstand	29405
Leistung	118 kW / 160 PS
Hubraum	1597 ccm
Interne Nummer	2323014

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro6
- Automatik
- Fahrerairbag
- Allrad
- Alcantara
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperrung
- Servolenkung
- Alarmanlage
- Tempomat
- Spurhalteassistent
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Scheinwerferreinigung
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,3 l/100 km	CO2 kombiniert:	139 g/km
Verbrauch innerorts:	6,0 l/100 km	KFZ-Steuer:	240,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,9 l/100 km		

Bemerkung

ID=2323014 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Abstandsregelung, Spurhalte Assistent, Toter Winkel Warnung, Sensoren Einparkhilfe vorn-/ SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Diebstahl-/Alarmanlage, Innendekor Holz usw., Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Colorglas, Drehzahlmesser, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Polster - Velours/Alcantara Felgen-Sonderausführung Rücksitzbank geteilt Rücksitzbank geteilt Heckscheibenwischer

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R18 - 225/60 R18 100H - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R17 - 225/65 R17 102T M&S - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Außenspiegel - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum Innenverkleidung - Kratzer leicht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 0,00 EUR

