
Ford Focus 2.0 TDCi DPF Start-St...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	03/2016
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	19437
Leistung	110 kW / 150 PS
Hubraum	1998 ccm
Farbe	blue Metallic
Interne Nummer	2362106

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro6
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Standheizung
- Tempomat
- Sportsitze
- Spurhalteassistent
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperre
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Winter-Paket

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,0 l/100 km	CO2 kombiniert:	105 g/km
Verbrauch innerorts:	4,7 l/100 km	KFZ-Steuer:	210,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,7 l/100 km		

Bemerkung

ID=2362106 SONDERZUBEHÖR: Paket Business II, Bordcomputer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Technologie (Titanium), Spurhalte Assistent, Toter Winkel Warnung, Paket: Winter, Räder: Reserverad Stahlrad, Zigarettenanzünder, Felgen-Sonderausführung SERIENZUBEHÖR: Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Airbag, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Rücksitzbank

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 7mm	VR: Unbekannt / 7mm
	HL: Unbekannt / 7mm	HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R16 - 215/55 R16 93V auf Alufelgen - vorhanden		

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 8mm	VR: Unbekannt / 8mm
	HL: Unbekannt / 8mm	HR: Unbekannt / 8mm
Bereifung: /R16 - 215/55 R16 91H auf Alufelgen - vorhanden		

Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum Sitzbank hinten - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten - Datenspeicher - gelöscht - durch Sachverständigen - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Winterreifen - nicht identisch mit Ausstattung - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum Kombiinstrument - Fehlermeldung - Kostenerweiterung möglich - instandsetzen prüfen - Kosten: 50,00 EUR
Gesamtkosten: 120,00 EUR

