

---

# Audi SQ5 3.0 TDI quattro tiptron...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Geländewagen/Pickup/SUV</b>
Erstzulassung	<b>11/2013</b>
HU	<b>00/0</b>
AU	<b>00/2016</b>
Kilometerstand	<b>60199</b>
Leistung	<b>230 kW / 313 PS</b>
Hubraum	<b>2967 ccm</b>
Farbe	<b>blue Metallic</b>
trim	<b>Leder</b>
Interne Nummer	<b>2177286</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro5
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag
- Allrad
- Tiptronic
- Schiebedach
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio/MP3
- Colorverglasung
- Durchlademoeglichkeit
- Bordcomputer/ Reiserechner
- ISOFIX Kindersitzhalterung
- Sportsitze
- Lichtautomatik
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Sitzbank hinten geteilt

## Emissionswerte

**Verbrauch kombiniert:** **6,8 l/100 km**  
Verbrauch innerorts: 7,6 l/100 km  
Verbrauch außerorts: 6,4 l/100 km

**CO2 kombiniert:** **179 g/km**  
KFZ-Steuer: 423,00 EUR

---

## **Bemerkung**

ID=2177286 SONDERZUBEHÖR: Felgen-Sonderausführung, Räder: Winter Alu Gussräder 8, 5Jx20, MMI Navigation, mp3, Einparkhilfe plus, vorne und hinten, Komfortklimaautomatik Drei Zonen, Gepäckraumklappe, automatisch betätigt, Colorglas, Verglasung: Scheiben abgedunkelt, Dekoreinlagen Klavierlack schwarz, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Rücksitzbank plus, Isofix, ISOFIX für den Beifahrersitz, Belederte Armauflage in den Türverkleid., Lichtsensor, Regensensor, Licht- und Regensensor, Handyvorb. Bluetooth nachrüste, Gummifussmatten vorne u. hinten SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Bordcomputer, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Sportsitze, Polster - Teilleder, Polster - Velours/Alcantara, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm  
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm  
Bereifung: /R20 - 255/45 R20 auf Alufelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm  
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm  
Bereifung: /R17 - 255/45 R17 auf Alufelgen - vorhanden

### Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Tür hinten - Dellen / Kratzer - instandsetzen lackieren - Kosten: 435,00 EUR  
linke Seite Fondseite - zerkratzt - lackieren - Kosten: 330,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Oberflächensteinschläge - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Türschweller - innen Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR  
Dach Dachhaut - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugzubehör Reifenfüllset/Tirefit - Dichtmittel abgelaufen - erneuern - Kosten: 35,00 EUR  
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug Sommerreifen - nicht identisch mit Ausstattung - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 920,00 EUR**





