

---

# Audi A4 Avant 2.0 TDI DPF clean ...

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Kraftstoff         | <b>Diesel</b>            |
| Fahrzeug-Art       | <b>Gebrauchtfahrzeug</b> |
| Fahrzeug-Kategorie | <b>Kombi</b>             |
| Erstzulassung      | <b>11/2014</b>           |
| HU                 | <b>00/0</b>              |
| AU                 | <b>00/2019</b>           |
| Kilometerstand     | <b>54563</b>             |
| Leistung           | <b>140 kW / 190 PS</b>   |
| Hubraum            | <b>1968 ccm</b>          |
| Farbe              | <b>silver</b>            |
| Interne Nummer     | <b>2255541</b>           |

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro6
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag
- Allrad
- 6-Gang Getriebe
- Schiebedach

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Außenspiegel beheizbar
- Durchlademöglichkeit
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Spurhalteassistent
- Lichtautomatik
- Tagfahrlicht
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Außenspiegel anklappbar
- Servolenkung
- Außenspiegel elektr.
- Standheizung
- Tempomat
- Anhängerkupplung

## Emissionswerte

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>Verbrauch kombiniert:</b> | <b>5,1 l/100 km</b> |
| Verbrauch innerorts:         | 6,0 l/100 km        |
| Verbrauch außerorts:         | 4,5 l/100 km        |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>CO2 kombiniert:</b> | <b>132 g/km</b> |
| KFZ-Steuer:            | 264,00 EUR      |

---

## **Bemerkung**

ID=2255541 SONDERZUBEHÖR: Glasdach fest, Dach: Panorama Glasdach, Abstandsregelung, Paket Assistenz, Spurhalte Assistent, Xenon Plus m. Scheinwerferreinigungsanl., Tagfahrlicht, Anhängervorrichtung, abnehmbar, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenspiegel verstellb., beh., anklapp., CD-Spieler, Radio: concert, mp3, Sitze, Lendenwirbelstütze vorn elektrisch, Durchlade/Skisack, Lichtsensor, Regensensor, Licht- und Regensensor, Außenthermometer, Bordcomputer, Fahrer-Informationen-System + Farbdisplay, Rad: Reserverad, platzsparend, Anfahrassistent, Rad: Radschrauben diebstahlhemmend, Lackierung: Uni, Modellbezeichnung, Entfall komplett, Rad: Wagenheber SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Außenthermometer, Bordcomputer, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Sperrdifferential, Colorglas, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm  
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm  
Bereifung: /R16 - 225/55 R16 95Y auf Alufelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm  
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm  
Bereifung: /R16 - 225/55 R16 95H auf Alufelgen - vorhanden

### Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 240,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - zerkratzt / Steinschläge - lackieren - Kosten: 500,00 EUR  
linke Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR  
linke Seite Fondseite - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - eingedrückt / zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 365,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag - (SmartRepair) - Kosten: 83,19 EUR  
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR  
Dach Dachhaut - zerkratzt / Flecken - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR  
Fahrzeug erhöhte Lackschichtendicke - an Fondseite links - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug persönliche Daten - Datenspeicher - nicht vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 1.453,19 EUR**







