
Seat Leon 2.0 TDI DPF Start&Stop...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	12/2014
HU	00/2020
AU	00/2020
Kilometerstand	73541
Leistung	135 kW / 184 PS
Hubraum	1968 ccm
Interne Nummer	2263947

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Navigation
- Euro6
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Lichtautomatik
- Tagfahrlicht
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Alarmanlage
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Winter-Paket
- Einparkhilfe
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Sportsitze
- Spurhalteassistent

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,6 l/100 km
Verbrauch innerorts:	5,4 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,2 l/100 km

CO2 kombiniert:	120 g/km
KFZ-Steuer:	240,00 EUR

Bemerkung

ID=2263947 FARBE: POLSTERUNG: Stoff/Lederoptik Sch SONDERZUBEHÖR: Scheinwerfer-Waschanlage, Voll-LED-Scheinwerfer, Tagfahrlicht, Felgen-Sonderausführung, Fahrwerksregelung elektronisch, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, mp3, Abstandsregelung, Paket: Fahrassistenz-Paket II, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Winter, Spurhalte Assistent, Diebstahl-/Alarmanlage, Lichtsensor, Regensensor, Paket: Comfort-Paket II, Paket: LED-Innenlicht-Paket, Paket: Ablage-Paket für Style und FR, Räder: Reserverad als Notrad, Navigationsdaten für Europa SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Sperrdifferential, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Sportsitze, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
 HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R18 - 225/40 R18 92Y auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
 HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 91H auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - verschürft - instandsetzen lackieren - Kosten: 350,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Dach Dachhaut - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 190,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Delle - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Delle - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum Sitz vorn links - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 20,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurde vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 560,00 EUR

