
BMW X5 xDrive40d Sport-Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Geländewagen/Pickup/SUV
Erstzulassung	02/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	74058
Leistung	230 kW / 313 PS
Hubraum	2993 ccm
Farbe	black Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2201962

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro6
- Klimaautomatik 4-fach
- Fahrerairbag
- Allrad
- Tiptronic
- Schiebedach
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Tagfahrlicht
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Servotronic
- Alarmanlage
- Head-Up Display
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Anhängerkupplung
- Einparkhilfe
- adaptives Kurvenlicht
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Sitz links/rechts orthopaedisch
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Sportfahrwerk
- Scheinwerferreinigung
- Standheizung
- Tempomat
- Sportsitze
- Sport-Paket

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	7,0 l/100 km	CO2 kombiniert:	183 g/km
Verbrauch innerorts:	10,0 l/100 km	KFZ-Steuer:	461,00 EUR

Bemerkung

ID=2201962 SONDERZUBEHÖR: Dachreling, Felgen-Sonderausführung, Paket: M Sportpaket, Sportfahrwerk, Sportpaket, Sportsitze, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Navigationspaket ConnectedDrive, mp3, Kurvenlicht/Abbiegelicht, LED Abblendlicht, Adaptiver LED-Scheinwerfer, Tagfahrlicht, Polster - Velours/Alcantara, Felgen-Sonderausführung, Räder: LM (4) Doppelspeiche 469 M Misch., Head-Up Display, BMW Head-Up Display, Anhängerkupplung mit schwenkb. Kugelkopf, Aktivlenkung, Zentralverriegelung, Surround View, Klimaautomatik mit 4-Zonenregelung, Sonnenschutzverglasung, Lordosenstütze el. f. Fahrer & Beifahrer, Active Protection, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innen- und Außenspiegel, autom. abblend., Speed Limit Info, Paket: Ablagenpaket (ohne 3. Sitzreihe), Sonnenschutzrollo f. hi. Tür mech., Internet, Entfall Zusatz-Schriftzug außen, Modellschriftzug-Entfall SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Innendekor Holz usw., Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Diebstahl-/Alarmanlage, Felgen-Sonderausführung, Scheinwerfer-Waschanlage, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperr, Colorglas, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R20 - VA: 275/40 R20 106W // HA: 315/35 R20 110W auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R18 - 255/55R18 109H auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug verschmutzt - 2 Sicht durchführen - - Kosten: 42,00 EUR
Fahrzeug 2. Radsatz 2 Alufelgen - Materialabtrag - erneuern - Kosten: 1.540,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge - laufeistungsbedingt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug 2. Reifensatz - 2 Nabenabdeckungen der Sommerreifen fehlen - erneuern - Kosten: 42,00 EUR
Fahrzeug HU / UMA - Berichte lagen nicht vor - erneuern - Kosten: 85,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten - Datenspeicher - gelöscht - durch Sachverständigen - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug 2. Radsatz 1 Alufelge - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 150,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge / Riss - erneuern - Kosten: 1.301,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR

Gesamtkosten: 3.195,00 EUR





