
Renault Espace 2.0 dCi 175 FAP

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	02/2014
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	109322
Leistung	127 kW / 173 PS
Hubraum	1995 ccm
Farbe	white
trim	Leder
Interne Nummer	2200871
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Schiebedach
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,7 l/100 km	CO2 kombiniert:	150 g/km
Verbrauch innerorts:	7,0 l/100 km	KFZ-Steuer:	300,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,0 l/100 km		

Bemerkung

ID=2200871 SONDERZUBEHÖR: Paket: Sitz-Paket 2, Zusatzsitze, Airbag, Paket: Sicherheit, Reifen: Ersatzrad auf Stahlfelge, Paket: Confort, Anhängerkupplung SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Felgen-Sonderausführung, Felgen-Sonderausführung, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Zentralverriegelung, Kopfstützen, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Polster - Teilleder, Polster - Velours/Alcantara, Servolenkung, Colorglas, Wegfahrsperrung, Scheinwerfer-Waschanlage WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Continental / 5mm

VR: Continental / 5mm

HL: Continental / 6mm

HR: Continental / 6mm

Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: W

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Michelin / 5mm

VR: Michelin / 5mm

HL: Michelin / 5mm

HR: Michelin / 5mm

Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: V - montiert

Schäden

Gehäuse Aussenspiegel L - Kratzer - Lackieren - Kosten: 70,00 EUR

Türzierleiste HR - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Türzierleiste VR - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

HU/AU - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 72,00 EUR

Gesamtkosten: 142,00 EUR

