
BMW 535d Touring Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	01/2015
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	61530
Leistung	230 kW / 313 PS
Hubraum	2993 ccm
Farbe	SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT METALLI Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2286257

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Tiptronic
- Fahrerairbag
- Euro6
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Standheizung
- Tempomat
- Spurhalteassistent
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Head-Up Display
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,7 l/100 km
Verbrauch innerorts:	6,7 l/100 km
Verbrauch außerorts:	5,1 l/100 km

CO2 kombiniert:	149 g/km
KFZ-Steuer:	393,00 EUR

Bemerkung

ID=2286257 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Paket: Navigationspaket ConnectedDrive, mp3, Head-Up Display, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Paket: Innovationspaket, Spurhalte Assistent, Paket: BusinessPackage i.V. Navisys, Entfall Zusatz-Schriftzug außen, Innendekor Holz usw., Modellschriftzug-Entfall SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Innendekor Holz usw., Heckscheibenwischer, Niveauregulierung (Kompressor), Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Scheinwerfer-Waschanlage, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 6mm

VR: Unbekannt / 6mm

HL: Unbekannt / 5mm

HR: Unbekannt / 5mm

Bereifung: /R17 - 225/55 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug 2. Radsatz - Sommer - lag nicht vor - erneuern prüfen - Kosten: 2.394,00 EUR

Fahrzeugfront Stoßfänger - Kratzer und Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Kratzer und Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Außenspiegel - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Tür hinten - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Schweller - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Blende Tür hinten - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

Innenraum Sitzbank hinten - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 370,00 EUR

Fahrzeugheck PDC außen links - im Schadenbereich - Kostenausweitung möglich - prüfen - Kosten: 60,00 EUR

rechte Seite Fondseite - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR

Hinterachse Felge rechts - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR

rechte Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Außenspiegel - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Kotflügel - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Oberflächensteinschläge - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

Innenraum Mittelkonsole - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugzubehör Reifendichtmittel - fehlt - erneuern - Kosten: 22,00 EUR

Gesamtkosten: 3.021,00 EUR





