
BMW X5 xDrive30d

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Geländewagen/Pickup/SUV
Erstzulassung	09/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	56276
Leistung	190 kW / 258 PS
Hubraum	2993 ccm
Farbe	grey Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2255806

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro6
- Klimaautomatik
- Komfortsitze elektr.
- Allrad
- Tiptronic
- Fahrerairbag
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Tagfahrlicht
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Scheinwerferreinigung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Spurhalteassistent
- Einparkhilfe
- adaptives Kurvenlicht
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Alarmanlage
- Standheizung
- Tempomat
- Dachreling

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	7,0 l/100 km	CO2 kombiniert:	183 g/km
Verbrauch innerorts:	10,0 l/100 km	KFZ-Steuer:	461,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,2 l/100 km		

Bemerkung

ID=2255806 SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Navigationspaket ConnectedDrive, mp3, Elektr. Sitzeinstellung, Sitzmemory, Kurvenlicht/Abbiegelicht, LED Abblendlicht, Adaptiver LED-Scheinwerfer, Tagfahrlicht, Abstandsregelung, Driving Assistant Plus, Spurhalte Assistent, Toter Winkel Warnung, Innendekor Holz usw., Diebstahl-/Alarmanlage, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innen- und Außenspiegel, autom. abblend., BMW Individual Dachhimmel anthrazit, Dachreling, Dachreling Aluminium satiniert, Speed Limit Info, Paket: Ablagenpaket (ohne 3. Sitzreihe), Garagentoröffner, integriert, Internet, Modellschriftzug-Entfall, Entfall Überkreuzbedienung SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Diebstahl-/Alarmanlage, Felgen-Sonderausführung, Scheinwerfer-Waschanlage, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperrung, Colorglas, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Elektrische Sitze
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R18 - 255/55 R18 109H auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R18 - 255/55 R18 109V auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Klarlack Beschädigt - lackieren - Kosten: 510,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Kratzer- polieren - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR
linke Seite Fondseite - Delle mit Kratzer - lackieren - Kosten: 350,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - Ladekante verkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Dach Dachhaut - Lackverätzungen durch Vogelkot - lackieren - Kosten: 555,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Lackverätzungen durch Vogelkot, polieren, Kostenausweitung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR
Fahrzeug HU / UMA - fällig - erneuern - Kosten: 85,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten - wurden durch den SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeug ZB01 fehlt - --- - erneuern - Kosten: 30,00 EUR

Gesamtkosten: 1.870,00 EUR



