

---

# VW Passat Variant 2.0 TDI DSG (B...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	09/2015
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	78271
Leistung	110 kW / 150 PS
Hubraum	1968 ccm
Interne Nummer	2322018

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro6
- Klimaanlage

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Durchlademöglichkeit
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,6 l/100 km</b>
Verbrauch innerorts:	5,4 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,2 l/100 km

<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>121 g/km</b>
KFZ-Steuer:	242,00 EUR

---

## **Bemerkung**

ID=2322018 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Abstandsregelung, Paket: Winter mit Sitzheizung, Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Radio Composition Media, mp3, Räder: Reserverad in Fahrbereifung, Stahl, Entfall der Schriftzüge SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Sperrdifferential, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 1mm VR: Unbekannt / 1mm  
HL: Unbekannt / 1mm HR: Unbekannt / 1mm  
Bereifung: /R1 - 1 - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 2mm VR: Unbekannt / 2mm  
HL: Unbekannt / 2mm HR: Unbekannt / 2mm  
Bereifung: /R2 - 2 - vorhanden

### Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Tür vorn - angestoßen - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR  
linke Seite Tür hinten - Delle / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 145,00 EUR  
linke Seite Fondseite - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge / Riss - erneuern - Kosten: 799,00 EUR  
rechte Seite Fondseite - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 435,00 EUR  
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Delle / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 145,00 EUR  
Dach Dachhaut - Kratzer / Steinschlag / -schläge - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR  
Fahrzeugheck Heckscheibe - Kratzer - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - nicht vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR  
Innenraum Fahrzeughimmel - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR  
Fahrzeug montierter Radsatz - Winter - Sommerradsatz - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 1.879,00 EUR**





