# Ford Focus Turnier 1.5 TDCi DPF ...

Kraftstoff Diesel

Fahrzeug-Art Gebrauchtfahrzeug

Fahrzeug-Kategorie Kombi
Erstzulassung 07/2017
HU 00/2020
AU 00/2020
Kilometerstand 6318

Leistung 88 kW / 120 PS
Hubraum 1498 ccm
Interne Nummer 2431025

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag

### **Weitere Ausstattung**

- Einparkhilfe
- Tagfahrlicht
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Wegfahrsperre
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

- Euro6
- Klimaautomatik
- Navigation
- Einparkhilfe Sensoren hinten
- ABS
- ESP
- Freisprecheinrichtung □ □
- Radio/MP3
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat
- Dachreling

#### **Emissionswerte**

Verbrauch kombiniert:3,8 I/100 kmCO2 kombiniert:99 g/kmVerbrauch innerorts:4,2 I/100 kmKFZ-Steuer:150,50 EURVerbrauch außerorts:3,6 I/100 km

#### Bemerkung

ID=2431025 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Navigationssys. m. Ford SYNC3, 6 Lautsp., mp3, Park-Pilot-System hinten, Dachreling, Dachreling, schwarz, Sicherheitstrennnetz für den Gepäckraum, Mittelkonsole vorn mit Armauflage, Räder: Reserverad, Notrad, Tagfahrlicht, Tagfahrlicht SERIENZUBEHÖR: Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Airbag, Kopfstützen, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung, WEITERE INFORMATIONEN: Detailierte Informationen, Gutachten sowie.

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7,0mm VR: Unbekannt / 7,0mm

HL: Unbekannt / 7,0mm HR: Unbekannt / 7,0mm

Bereifung: /R - 205/55 R16 V auf Stahlfelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 8,0mm VR: Unbekannt / 8,0mm

HL: Unbekannt / 8,0mm HR: Unbekannt / 8,0mm

Bereifung: /R16 - 205/55 R16 H auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Frontscheibe - Aufkleber entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 20,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurde vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR Innenraum komplett - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

Gesamtkosten: 140,00 EUR

