
BMW 428i Coupe xDrive Sport-Aut.

Kraftstoff	Benzin
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Sportwagen / Coupé
Erstzulassung	01/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	64938
Leistung	180 kW / 245 PS
Hubraum	1997 ccm
Farbe	blue Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2197209
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 2-türig
- Euro6
- Klimaautomatik
- Navigation mit TV
- Allrad
- Tiptronic
- Fahrerairbag
- Lederlenkrad

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Außenspiegel anklappbar
- Spiegel automatisch abblendbar
- Zentralverriegelung
- Kopfstützen im Fond
- Head-Up Display
- Tempomat
- Sportsitze
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Außenspiegel beheizbar
- Servolenkung
- Außenspiegel elektr.
- Scheinwerferreinigung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Spurhalteassistent

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	6,8 l/100 km
Verbrauch innerorts:	8,8 l/100 km
Verbrauch außerorts:	5,6 l/100 km

CO2 kombiniert:	159 g/km
KFZ-Steuer:	168,00 EUR

Bemerkung

ID=2197209 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Paket: Navigationspaket ConnectedDrive, mp3, Polster: Leder Dakota, TV-Funktion, Head-Up Display, BMW Head-Up Display, Park Distance Control (PDC), vorn +hinten, Außenspiegel mit Memory, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außen- u. Innenspiegel, auto. abblendend, Zentralverriegelung, Spurhalte Assistent, BMW Individual Hochglanz Shadow Line, Speed Limit Info, BMW Individual Dachhimmel anthrazit, Lenkrad: M Lederlenkrad, Entfall Zusatz-Schriftzug außen, Innenspiegel automatisch abblendend, Modellschriftzug-Entfall SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Scheinwerfer-Waschanlage, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Sportsitze, Wegfahrsperr, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Goodyear / 6mm
HL: Goodyear / 6mm

VR: Goodyear / 6mm
HR: Goodyear / 6mm

Bereifung: 225/0R18 - SpeedIndex: Y - RunFlat

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Bridgestone / 7mm
HL: Bridgestone / 6mm

VR: Bridgestone / 7mm
HR: Bridgestone / 6mm

Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: H - RunFlat - montiert

Schäden

Stossfänger V - Kratzer - Lackieren - Kosten: 255,00 EUR

Seitenwand HR - Kratzer - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 247,00 EUR

Kofferraumdeckel - Kratzer - Lackieren - Kosten: 295,00 EUR

Motorhaube - Kratzer - Lackieren - Kosten: 255,00 EUR

Felge Alu VL poliert - Kratzer - Smart repair - Kosten: 100,00 EUR

Seitenwand HL - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 247,00 EUR

Kofferraumdeckel - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Nachgutachten - Verschmutzt - Reinigen - Kosten: 42,00 EUR

Gesamtkosten: 1.441,00 EUR





