

---

# Mercedes-Benz SLK 350 (BlueEFFIC...

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Kraftstoff         | <b>Benzin</b>            |
| Fahrzeug-Art       | <b>Gebrauchtfahrzeug</b> |
| Fahrzeug-Kategorie | <b>Cabrio/Roadster</b>   |
| Erstzulassung      | <b>03/2013</b>           |
| HU                 | <b>00/2018</b>           |
| AU                 | <b>00/2018</b>           |
| Kilometerstand     | <b>70663</b>             |
| Leistung           | <b>225 kW / 306 PS</b>   |
| Hubraum            | <b>3498 ccm</b>          |
| Farbe              | <b>white Metallic</b>    |
| trim               | <b>Leder nappa</b>       |
| Interne Nummer     | <b>2117212</b>           |

## Wichtige Ausstattung

- 2-türig
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro6
- Klimaanlage
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Außenspiegel beheizbar
- Zentralverriegelung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperrung
- Außenspiegel anklappbar
- Servolenkung
- Außenspiegel elektr.
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat

## Emissionswerte

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>Verbrauch kombiniert:</b> | <b>7,2 l/100 km</b> |
| Verbrauch innerorts:         | 9,7 l/100 km        |
| Verbrauch außerorts:         | 5,7 l/100 km        |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>CO2 kombiniert:</b> | <b>167 g/km</b> |
| KFZ-Steuer:            | 184,00 EUR      |

---

## **Bemerkung**

ID=2117212 SONDERZUBEHÖR: Felgen-Sonderausführung, Multifunktionslenkrad, Paket: Sportpaket AMG (7G-TRONIC), Radio-Navigation: COMAND Online, Polster: Leder Nappa, Außenspiegel mit Memory, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Sitzmemory, Scheinwerfer-Waschanlage, Intelligent Light System, PARKTRONIC inkl. Parkführung, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Spiegelpaket, Scheibenwaschanlage/waschdüsen beheizt, Steckrahmenwindschott (Stoffausführung), Kraftstoffbehälter mit größerem Inhalt, Wegfall Typkennzeichen auf Heckdeckel, U17Rote Sicherheitsgurte im SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Bordcomputer, Kopfstützen, Kopfstützen, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Sportsitze, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Wegfahrsperr, Wegfahrsperr, Zentralverriegelung, Innendekor Holz usw., Innendekor Holz usw. WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

## Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 7mm

VR: Unbekannt / 7mm

HL: Unbekannt / 7mm

HR: Unbekannt / 7mm

Bereifung: /R17 - 225/45 R17 91H auf Alufelgen - vorhanden

## Schäden

Fahrzeug Wartung - demnächst fällig - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge und Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

Dach Dachhaut - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Tür vorn - Dellen und Lackabplatzer - (SmartRepair) - Kosten: 180,00 EUR

Innenraum Fahrer- und Beifahrersitz - Leder mit Gebrauchsspuren - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Schweller - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Fondseite - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR

Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Fondseite - Dellen und Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 200,00 EUR

rechte Seite Schweller - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Tür vorn - Dellen und Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 200,00 EUR

rechte Seite Außenspiegelgehäuse - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR

Vorderachse Felge rechts - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 150,00 EUR

Fahrzeug 2. Radsatz - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 3.240,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurde vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug Winterräder - Radkombination - lag nicht vorn - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 4.110,00 EUR**





