
VW Touran 2.0 TDI SCR (BlueMotio...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	06/2016
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	27414
Leistung	140 kW / 190 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	white
Interne Nummer	2383644

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Alcantara
- Klimaautomatik
- Komfortsitze elektr.
- Euro6
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Lichtautomatik
- Tagfahrlicht
- Reifendruckkontrolle
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Regensensor
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Frontscheibe beheizbar
- Zentralverriegelung
- Alarmanlage
- Bordcomputer/ Reiserechner

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert: 4,7 l/100 km
Verbrauch innerorts: 5,4 l/100 km
Verbrauch außerorts: 4,3 l/100 km

CO2 kombiniert: 122 g/km
KFZ-Steuer: 244,00 EUR

Bemerkung

ID=2383644 SONDERZUBEHÖR: Abstandsregelung, Elektr. Sitzeinstellung, Multifunktionslenkrad, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Business Premium, Freisprecheinrichtung, Navigationssystem Discover Pro, mp3, Fahrwerksregelung elektronisch, Zentralverriegelung, Airbag, Diebstahl-/Alarmanlage, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung, Lichtsensor, Regensensor, Fernlichtregulierung Light Assist, Tagfahrlicht, Seitens. hinten/Hecks. abged., Lackierung: Sonderfarbe Pure White, Paket: Family, Frontscheibe beheizbar, Räder: Reifenfülldruck-Kontrollsystem, VW Media Control u. App-Con. i.V.Discov, Räder: Reserverad platzsparend, Schriftzüge: Ent. d. Modell- u. Motorbez., Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Diebstahlwarnanlage, Entfall Fahrzeugschriftzug SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Colorglas, Sperrdifferential, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Colorglas, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Scheinwerfer-Waschanlage, Polster - Velours/Alcantara, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN:, Elektrische Sitze
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 7mm

VR: Unbekannt / 7mm

HL: Unbekannt / 7mm

HR: Unbekannt / 7mm

Bereifung: /R16 - 205/60 R16 90H auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - durch den SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug Kühlflüssigkeit - Stand im Ausgleichsbehälter zu niedrig; Kostenausweitung möglich - instandsetzen prüfen - Kosten: 50,00 EUR

Hinterachse Felge links - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 75,00 EUR

Fahrzeug Dachhimmel - verschmutzt - Reinigen - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR

linke Seite Schweller - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 305,00 EUR

rechte Seite Schweller - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 305,00 EUR

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschlag / -schläge - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - Delle / Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Delle - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug regennass - 2 Sicht durchführen - - Kosten: 42,00 EUR

Fahrzeug 2. Radsatz - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 922,00 EUR



