
Volvo XC60 D5 AWD

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Geländewagen/Pickup/SUV
Erstzulassung	05/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	87389
Leistung	158 kW / 215 PS
Hubraum	2400 ccm
Farbe	black Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2142468

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation
- Allrad
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Tagfahrlicht
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Alarmanlage
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Einparkhilfe
- ABS
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fonds
- Standheizung
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,3 l/100 km
Verbrauch innerorts:	6,0 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,9 l/100 km

CO2 kombiniert:	139 g/km
KFZ-Steuer:	286,00 EUR

Bemerkung

ID=2142468 SONDERZUBEHÖR: Servolenkung, Freisprecheinrichtung, Paket: Audio Premium Sound Multimedia, Freisprecheinrichtung, Freisprecheinrichtung, Paket: Fleet-Business-Paket PRO, Scheiben ab B-Säule dunkel getönt, Felgen-Sonderausführung, Diebstahl-/Alarmanlage, Einparkhilfe, vorne und hinten, Paket: Familien-Paket, Radmuttern abschließbar, Paket: Raucher, Tagfahrlicht-Schaltung, Entfall Modellbez. SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Innendekor Holz usw., Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 6,5mm	VR: Unbekannt / 6,5mm
	HL: Unbekannt / 7,0mm	HR: Unbekannt / 7,0mm
Bereifung: /R17 - 235/65 R17 auf Alufelgen - vorhanden		

Schäden

linke Seite Seitenwand - zerkratzt - lackieren - Kosten: 350,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - deformiert - erneuern lackieren - Kosten: 758,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 295,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Kratzer - lackieren - Kosten: 345,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 158,00 EUR
Fahrzeug 2. Radsatz - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 3.096,00 EUR
Fahrzeug Radsätze - ohne Notlaufeigenschaften - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR
Gesamtkosten: 5.002,00 EUR

