
Skoda Superb Combi 2.0 TDI Green...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	08/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	89838
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	white
Interne Nummer	2175669
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Multifunktionslenkrad
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,1 l/100 km
Verbrauch innerorts:	6,2 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,5 l/100 km

CO2 kombiniert:	134 g/km
KFZ-Steuer:	238,00 EUR

Bemerkung

ID=2175669 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, Paket: Business Amund.+ DAB für DSG, mp3 SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Drehzahlmesser, Servolenkung, Sperrdifferential, Colorglas, Heckscheibenwischer, Außenthermometer, Kopfstützen, Durchlade/Skisack, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Dunlop / 6mm VR: Dunlop / 6mm
HL: Dunlop / 6mm HR: Dunlop / 6mm
Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: Y

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 7mm VR: Continental / 7mm
HL: Continental / 7mm HR: Continental / 7mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H - montiert

Schäden

Motorhaube - Riss - E - Ersetzen - Kosten: 39,20 EUR
- DAEMMATTE MARDERSCHADEN
Letzte Inspektion - Fehlt - Pauschalbetrag - Kosten: 619,70 EUR
Schalter - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
- SCHALTHEBEL
Innenausstattung - Verschmutzt - Reinigen - Kosten: 99,00 EUR
Windschutzscheibe - Steinschlag - E - Ersetzen - Kosten: 874,45 EUR
- IM SICHTBEREICH
Tür Hinten R - Kratzer - Polieren - Kosten: 30,00 EUR
Stossfänger V - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Felge Alu VR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR
Felge Alu HR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR
Felge Alu HL - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR
Motorhaube - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Gesamtkosten: 1.872,35 EUR



