

---

# Ford S-Max 2.0 TDCi DPF

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>11/2014</b>
HU	<b>00/2020</b>
AU	<b>00/2020</b>
Kilometerstand	<b>67064</b>
Leistung	<b>103 kW / 140 PS</b>
Hubraum	<b>1997 ccm</b>
Farbe	<b>grey Metallic</b>
Interne Nummer	<b>2250049</b>
Letzter Service	<b>01.01.1900</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- ABS
- ESP
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>5,3 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>139 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	6,5 l/100 km	KFZ-Steuer:	278,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,7 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2250049 SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Sportsitze, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### **Sommerreifen**

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 2mm VR: Michelin / 2mm  
HL: Michelin / 3mm HR: Michelin / 3mm  
Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: W

### **Winterreifen**

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 5mm VR: Michelin / 5mm  
HL: Michelin / 6mm HR: Michelin / 6mm  
Bereifung: 215/0R16 - SpeedIndex: H - montiert

### **Schäden**

Türverkleidung HL - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 140,00 EUR  
Türverkleidung HR - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 140,00 EUR  
Einstiegsblech HR - Kratzer - - Kosten: 119,00 EUR  
Kofferraumverkleidung HR - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 131,00 EUR  
Kofferraumverkleidung HL - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 131,00 EUR  
Heckdeckelverkleidung - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR  
Kotflügel Vorne L - Kratzer - Polieren - Kosten: 59,00 EUR  
Kofferraumdeckel - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR  
Tür Hinten R - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR  
Tür Vorne R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR  
Seitenwand HR - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR  
Stoßfänger V - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 958,00 EUR**



