

---

# Opel Insignia 2.0 Bi Tur.CDTI Sp...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>07/2014</b>
HU	<b>00/2017</b>
AU	<b>00/2017</b>
Kilometerstand	<b>69745</b>
Leistung	<b>143 kW / 194 PS</b>
Hubraum	<b>1956 ccm</b>
Farbe	<b>green Metallic</b>
trim	<b>Leder</b>
Interne Nummer	<b>2228849</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik
- Komfortsitze elektr.

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperr
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Spurhalteassistent
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Colorverglasung
- Durchlademöglichkeit
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,9 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>129 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	6,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	258,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,2 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2228849 SONDERZUBEHÖR: Außenspiegel mit Memory, Durchlade/Skisack, Elektr. Sitzeinstellung, Kopfstützen, Sitzmemory, Paket: Leder Premium, Paket: Komfort, Spurhalte Assistent, Toter Winkel Warnung, Fahrerinfodisplay 8, Verbandkasten & Warndreieck SERIENZUBEHÖR: Scheinwerfer-Waschanlage, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Scheinwerfer-Waschanlage

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm  
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm  
Bereifung: /R17 - 225/55 R17 auf Alufelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm  
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm  
Bereifung: /R17 - 225/55 R17 auf Alufelgen - vorhanden

### Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - Dämpfung beschädigt - erneuern - Kosten: 135,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug Blende Heckklappe und Heckstoßfänger - Delle - instandsetzen lackieren - Kosten: 755,00 EUR  
Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 158,00 EUR  
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurde vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug Winterräder - nicht identisch mit Ausstattung - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR  
**Gesamtkosten: 1.048,00 EUR**

