

---

# VW Passat Variant 2.0 TDI 4Motio...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>12/2012</b>
HU	<b>00/0</b>
AU	<b>00/2017</b>
Kilometerstand	<b>135295</b>
Leistung	<b>103 kW / 140 PS</b>
Hubraum	<b>1968 ccm</b>
Farbe	<b>black Metallic</b>
trim	<b>Leder</b>
Interne Nummer	<b>2068973</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation
- Allrad
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Telefonvorbereitung
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Sportfahrwerk
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Anhängerkupplung
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Alarmanlage
- Tempomat
- Sportsitze
- Technik-Paket

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>5,3 l/100 km</b>
Verbrauch innerorts:	6,6 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,6 l/100 km

<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>139 g/km</b>
KFZ-Steuer:	248,00 EUR

---

## Bemerkung

ID=2068973 SONDERZUBEHÖR: Scheinwerfer-Waschanlage, Bi-Xenon-Scheinwerfer m. Kurvenfahrlicht, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Paket: Sportpaket Leder Nappa für LM 17, Sportfahrwerk, Sportsitze, Diebstahl-/Alarmanlage, Paket: Technik, Zentralverriegelung, Navigationsfunktion RNS 315, mp3, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Paket: Business, Frontscheibe beheizbar und infrarot refl, Felgen-Sonderausführung, Räder: LM (4) Fontana 7, 5 J x 17, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefonvorbereitung Premium, Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor, CD-Spieler, mp3, Schmutzfänger hinten SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Polster - Teilleder, Polster - Velours/Alcantara, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Gewerbetreibende. Export möglich nur nach vorheriger Registrierung unter: [http://www.arvaltrading.com/de/Detaillierte Informationen](http://www.arvaltrading.com/de/Detaillierte%20Informationen), Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm  
HL: Unbekannt / 3mm HR: Unbekannt / 3mm  
Bereifung: /R17 - 235/45 R17 auf Alufelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm  
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm  
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

### Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Zierleiste/Tür hinten - eingedrückt, deformiert - erneuern - Kosten: 145,00 EUR  
linke Seite Kotflügel - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 140,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR  
rechte Seite Außenspiegel - Blinkerglas gebrochen - erneuern - Kosten: 64,00 EUR  
rechte Seite Tür hinten - verdellt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 300,00 EUR  
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Heckspoiler zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR  
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - angestoßen - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - erhöhte Lackschichtendicke 218µm - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug Wartung fällig - durchführen - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR  
Fahrzeug HU / UMA - fällig 12/2017 - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR  
Fahrzeug Schlüssel Batterie - entladen - erneuern - Kosten: 15,00 EUR  
Motor Geräusche, Vibrationen - Zweimassen Schwungrad, prüfen-Kostenausweitung möglich - instandsetzen prüfen - Kosten: 150,00 EUR

**Gesamtkosten: 1.569,00 EUR**



