
Opel Zafira Tourer 1.6 CDTI ecoF...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	05/2015
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	165842
Leistung	100 kW / 136 PS
Hubraum	1598 ccm
Farbe	black Metallic
trim	Velours
Interne Nummer	2305248

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Rückfahrkamera
- Klimaautomatik
- Navigation
- Euro6
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe Kamera
- Heckrollo
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Alarmanlage
- Standheizung
- Tempomat
- Dachreling
- Lichtautomatik
- Einparkhilfe
- Tagfahrlicht
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Servolenkung
- Sportfahrwerk
- Scheinwerferreinigung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Dachspoiler

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,1 l/100 km
Verbrauch innerorts:	4,6 l/100 km
Verbrauch außerorts:	3,8 l/100 km

CO2 kombiniert:	109 g/km
KFZ-Steuer:	180,00 EUR

Bemerkung

ID=2305248 SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, Navi 950 Europa IntelliLink, mp3, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Scheinwerfer-Waschanlage, Adaptives Fahrlicht (AFL+), Tagfahrlicht, Felgen-Sonderausführung, Paket: Komfort-Paket (Edition und Style), Flex-Fix Fahrradträger-System, Sitze: Ergonomiesitz mit Gütesiegel AGR, FlexRail-Mittelkonsole, Diebstahl-/Alarmanlage, Colorglas, Dachreling, Lichtsensor, Regensensor, Paket: Design-Paket, Rückfahrkamera, Sitze: Lounge-Sitzsystem, in der 2. Sitz, Dachspoiler, in Wagenfarbe lackiert, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Sicherheitsnetz für Gepäckraum, Sonnenschutzrollo, FlexCover-Gepäckraumteppich, Räder: Diebstahlschutz für Leichtmetall., Fußraummatten, Velours, 4- teilig, Fahrwerk: Sportfahrwerk, Sportfahrwerk SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Felgen-Sonderausführung, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R19 - 235/40 ZR19 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R16 - 215/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR
rechte Seite Außenspiegel - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR
linke Seite Außenspiegel - Steinschläge - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Oberflächensteinschläge - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR
linke Seite Tür hinten - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR
Innenraum Verkleidungen - Verkratzt/verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR
Fahrzeug 2. Radsatz - 3 Felgen - Materialabtrag - erneuern - Kosten: 320,00 EUR
Fahrzeug 2. Radsatz - 1 Reifen - Beschädigt - erneuern - Kosten: 170,00 EUR
Fahrzeug 2. Radsatz - 1 Felge - zerkratzt/verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - angestoßen - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR
rechte Seite Fondseite - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR
Fahrzeug div. Karosserieteile - erhöhte Lackschichtdicke bis 213 µm - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurde vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Radsätze - ohne Notlaufeigenschaften - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Scheinwerfer rechts - Steinschläge - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - Spoiler lose - Kostenerweiterung möglich - instandsetzen prüfen - Kosten: 30,00 EUR

Gesamtkosten: 1.165,00 EUR









