BMW 320d Touring Aut.

Kraftstoff Diesel

Fahrzeug-Art Gebrauchtfahrzeug

Fahrzeug-Kategorie Kombi
Erstzulassung 09/2013
HU 00/2018
AU 00/2018
Kilometerstand 191615

Leistung 135 kW / 184 PS

Hubraum 1995 ccm
Farbe black Metallic

Interne Nummer 2165153

Wichtige Ausstattung

5-türig

Tiptronic

Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung □ □
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat
- Dachreling

- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:4,7 I/100 kmCO2 kombiniert:123 g/kmVerbrauch innerorts:5,5 I/100 kmKFZ-Steuer:216,00 EURVerbrauch außerorts:4,2 I/100 km

Bemerkung

ID=2165153 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Paket: Großkunden BusinessPackage, Paket: Comfort Paket, Dachreling, Dachreling schwarz matt, Paket: Raucher, Modellschriftzug-Entfall SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung.

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm

HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm

Bereifung: /R - 205/60 R 16 ohne Felgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm

HL: Unbekannt / 3mm HR: Unbekannt / 3mm

Bereifung: /R16 - 205/60 R 16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugzubehör Borddokument Serviceheft - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 75,00 EUR

Fahrzeug Wartungsnachweis - lag nicht vor - Wartung erforderlich - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR

rechte Seite Fondseite - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR rechte Seite Tür vorn - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR linke Seite Tür hinten - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR

Vorderachse Bremsbeläge - angefahren - Kostenerweiterung möglich - erneuern - Kosten: 200,00 EUR

linke Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug 2. Radsatz - ohne Felgen - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.015,00 EUR















