

---

# VW Golf Variant 1.6 BlueTDI DSG

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>11/2013</b>
HU	<b>00/0</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>82690</b>
Leistung	<b>81 kW / 110 PS</b>
Hubraum	<b>1598 ccm</b>
Farbe	<b>white</b>
Interne Nummer	<b>2193671</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro6
- Klimaautomatik

## Weitere Ausstattung

- Lichtautomatik
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Anhängerkupplung
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

## Emissionswerte

**Verbrauch kombiniert:** 4,0 l/100 km  
Verbrauch innerorts: 4,6 l/100 km  
Verbrauch außerorts: 3,7 l/100 km

**CO2 kombiniert:** 104 g/km  
KFZ-Steuer: 152,00 EUR

---

## **Bemerkung**

ID=2193671 SONDERZUBEHÖR: Bordcomputer, CD-Spieler, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Lichtsensor, Multifunktionslenkrad, Regensensor, Paket: Life für DSG, mp3, Außenthermometer, Bluetooth Schnittstelle, Bordcomputer, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket Business inkl. Radio Comp.Med. iVm, mp3, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefon-Schnittstelle Comfort, Lackierung: Sonderfarbe Pure White, Fußmatten, Raucherausführung, Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor, Fahrzeugschriftzüge - Entfall Motorbez., Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Radio Composition Media, mp3 SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Colorglas, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Heckscheibenwischer, Airbag, Kopfstützen, Kopfstützen, Außenthermometer, Bordcomputer, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden  
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm  
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm  
Bereifung: /R - 195/65 R15 auf Stahlfelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm  
HL: Unbekannt / 3mm HR: Unbekannt / 3mm  
Bereifung: /R - 195/65 R15 auf Stahlfelgen - vorhanden

### Schäden

Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Tür hinten - Delle / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR  
rechte Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
Vorderachse Radzierkappe rechts - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Stoßfänger - Kratzer, Steinschläge - instandsetzen lackieren - Kosten: 310,00 EUR  
linke Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR  
linke Seite Tür hinten - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR  
linke Seite Fondseite - Kratzer / Delle - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR  
Motor Kühlwasserstand - unter Minimum - Kostenerweiterung möglich - instandsetzen prüfen - Kosten: 30,00 EUR  
Innenraum starke Geruchsbildung - Ozonbehandlung - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR  
Innenraum Sitz vorn rechts - Brandloch / Brandlöcher reparabel - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR  
Fahrzeug komplett - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR  
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurde vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Türabdichtgummi vorne links - gerissen und lose - erneuern - Kosten: 35,00 EUR

**Gesamtkosten: 1.025,00 EUR**







