
Audi SQ5 3.0 TDI quattro tiptronic

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Geländewagen/Pickup/SUV
Erstzulassung	10/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	50527
Leistung	230 kW / 313 PS
Hubraum	2967 ccm
trim	Leder
Interne Nummer	2244737

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation
- Allrad
- Tiptronic
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Colorverglasung
- Außenspiegel beheizbar
- Außenspiegel elektr.
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Anhängerkupplung
- Lichtautomatik
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Außenspiegel anklappbar
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Sportsitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	6,8 l/100 km
Verbrauch innerorts:	7,6 l/100 km
Verbrauch außerorts:	6,4 l/100 km

CO2 kombiniert:	179 g/km
KFZ-Steuer:	453,00 EUR

Bemerkung

ID=2244737 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: MMI Navigation, mp3, Einparkhilfe plus, vorne und hinten, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenspiegel verstellb., beh., anklapp., Lichtsensor, Regensensor, Licht- und Regensensor, Anfahrassistent
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Bordcomputer, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Sportsitze, Polster - Teilleder, Polster - Velours/Alcantara, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Gewerbetreibende. Export möglich nur nach vorheriger Registrierung unter:
[http://www.arvaltrading.com/de/Detaillierte Informationen](http://www.arvaltrading.com/de/Detaillierte-Informationen), Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R20 - 255/45 R 20 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R19 - 235/55 R 19 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Kotflügel - zerkratzt - lackieren - Kosten: 435,00 EUR
linke Seite Radlauverbreiterung vorne links - gebrochen - erneuern - Kosten: 95,00 EUR
rechte Seite B-Säule - eingedrückt, zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - angestoßen - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR
linke Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür hinten - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Fondseite - reparierter Vorschaden, erneuert - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 735,00 EUR



