
Ford Mondeo Turnier 2.0 TDCi Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	08/2014
HU	00/2020
AU	00/2020
Kilometerstand	167135
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1997 ccm
Farbe	black Metallic
Interne Nummer	2262855

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Lichtautomatik
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Winter-Paket
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- CD-Wechsler
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,6 l/100 km	CO2 kombiniert:	149 g/km
Verbrauch innerorts:	7,2 l/100 km	KFZ-Steuer:	298,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,7 l/100 km		

Bemerkung

ID=2262855 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Business-Paket 1, mp3, Lichtsensor, Regensensor, Paket: Winter, Bereifung: Reserverad, Stahlrad, Sicherheitspaket SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm
HL: Unbekannt / 2mm HR: Unbekannt / 8mm
Bereifung: /R - 215/55 R16 auf Stahlfelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R - 215/55 R16 auf Stahlfelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Oberflächensteinschläge - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Kotflügel - Kratzer - lackieren - Kosten: 240,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Kratzer - lackieren - Kosten: 290,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Kratzer - lackieren - Kosten: 265,00 EUR
rechte Seite Fondseite - Kratzer - lackieren - Kosten: 235,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - verformt - erneuern lackieren - Kosten: 1.260,00 EUR
linke Seite Tür vorn - angestoßen - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 100,00 EUR
Innenraum Fahrzeughimmel - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR
Fahrzeug 2. Radsatz - Sommer - 1 Reifen - kurz vor Verschleißgrenze - prüfen - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug 2. Radsatz - Sommer - 1 Reifen - Flankenschaden - erneuern - Kosten: 90,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 2.570,00 EUR



