
VW Passat Variant 2.0 TDI DSG (B...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	02/2015
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	40432
Leistung	110 kW / 150 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	black Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2275692

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Schiebedach
- Navigation
- Euro6
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Spurhalteassistent
- Tagfahrlicht
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Durchlademöglichkeit
- Sportfahrwerk
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert: 4,6 l/100 km
Verbrauch innerorts: 5,4 l/100 km
Verbrauch außerorts: 4,2 l/100 km

CO2 kombiniert: 121 g/km
KFZ-Steuer: 242,00 EUR

Bemerkung

ID=2275692 SONDERZUBEHÖR: Abstandsregelung, Kurvenlicht/Abbiegelicht, LED Abblendlicht, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Fahrerassistenz Plus, Spurhalte Assistent, Tagfahrlicht, Toter Winkel Warnung, Glasdach fest, Panorama-Ausstell-/Schiebedach, elektr., Freisprecheinrichtung, Navigationssystem Discover Pro, mp3, Abstandsregelung, Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Busin. Pr. i.V.m Fahrerassist.Pak, mp3, Felgen-Sonderausführung, Räder: Leichtmetall (4) Monterey 8 x 18, Servolenkung, Paket: R-Line Sportpaket, Sperrdifferential, Sportfahrwerk, Active Info Display, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenspiegel el. anklap, aut.abb.Fahrer., Car-Net Guide & Inform Laufzeit 3 Jahre, Abstandsregelung, Innendekor Holz usw., Entfall der Schriftzüge, MirrorLink inkl. Media Control u. Vorb., Colorglas, Seitenscheiben hinten u. Hecksch. abged. SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Sperrdifferential, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Polster - Teilleder, Polster - Velours/Alcantara, Wegfahrsperr, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R18 - 235/45 R18 94W auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R16 - 215/60 R16 99H auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Delle / Steinschläge- kein Abzug / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
linke Seite Fondseite - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - eingedrückt / zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 440,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Delle - kein Abzug / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
Dach Dachhaut - Kratzer / Flecken - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR
Fahrzeug 2. Reifensatz - 1 Originalfelge von Sommerreifen zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten - Datenspeicher - gelöscht - durch Nutzer - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug erhöhte Lackschichtendicke - an der Motorhaube - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 920,00 EUR





