

---

# BMW X3 xDrive20d

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Geländewagen/Pickup/SUV</b>
Erstzulassung	<b>10/2013</b>
HU	<b>00/0</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>95698</b>
Leistung	<b>135 kW / 184 PS</b>
Hubraum	<b>1995 ccm</b>
Farbe	<b>red Metallic</b>
trim	<b>Leder</b>
Interne Nummer	<b>2165769</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro5
- Klimaautomatik 2-fach
- Fahrerairbag
- Lederlenkrad
- Allrad
- 6-Gang Getriebe
- Schiebedach
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Lichtautomatik
- Tagfahrlicht
- adaptives Kurvenlicht
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Sitz links/rechts orthopaedisch
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Außenspiegel beheizbar
- Servolenkung
- Außenspiegel elektr.
- Sportfahrwerk
- Scheinwerferreinigung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Dachreling
- Bi-Xenon
- Einparkhilfe
- Regensensor
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Außenspiegel anklappbar
- Spiegel automatisch abblendbar
- Zentralverriegelung
- Kopfstützen im Fond
- Alarmanlage
- Head-Up Display
- Tempomat
- Sportsitze

---

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>5,6 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>149 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	6,7 l/100 km	KFZ-Steuer:	248,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,0 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2165769 SONDERZUBEHÖR: Dachreling, Felgen-Sonderausführung, Innendekor Holz usw., Multifunktionslenkrad, Polster - Teilleder, Paket: M Sportpaket, Sportfahrwerk, Sportsitze, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Navigationspaket ConnectedDrive, mp3, Paket: BusinessPackage in Verb. mit Navi, Zentralverriegelung, Head-Up Display, Xenon-Licht (Bi-Xenon), Tagfahrlicht, Diebstahl-/Alarmanlage, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Adaptives Kurvenlicht, Sonnenschutzverglasung, Paket: Lichtpaket für 4-Zylinder, Speed Limit Info inkl. Überholverbotsan., Scheinwerfer-Waschanlage, Lichtsensor, Regensensor, BMW Individual Exterieur Line Aluminium, Blenden Instrumententafel schwarz hochgl, Dachreling, Dachreling Aluminium satiniert, Fahrwerk: Serienfahrwerk, Heckklappenbetätigung automatisch, Außenspiegel mit Memory, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innen- und Außenspiegel automatisch abbl, Innendekor Holz usw., Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung, Komfortzugang, Zentralverriegelung, Lenkrad: M Lederlenkrad, Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer, Modellschriftzug-Entfall, Paket: Ablagenpaket, Park Distance Control (PDC), vorn +hinten, Felgen-Sonderausführung, Räder: 18 LM Sternspeiche 368 M SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperr, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm  
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm  
Bereifung: /R18 - 245/50 R18 auf Alufelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm  
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm  
Bereifung: /R17 - 225/60 R17 auf Alufelgen - vorhanden

### Schäden

Fahrzeug personenbezogener Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 158,00 EUR  
Fahrzeug HU / UMA - Nachweise fehlen - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR  
Fahrzeug Wartungsnachweis - unvollständig - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR  
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR  
linke Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR  
linke Seite Außenspiegelgehäuse - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Stoßfänger - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

**Gesamtkosten: 963,00 EUR**

