

---

# Opel Insignia 2.0 CDTI Sports To...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>04/2014</b>
HU	<b>00/2019</b>
AU	<b>00/2019</b>
Kilometerstand	<b>173830</b>
Leistung	<b>96 kW / 131 PS</b>
Hubraum	<b>1956 ccm</b>
Farbe	<b>blue Metallic</b>
Interne Nummer	<b>2194495</b>
Letzter Service	<b>01.01.1900</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Lederlenkrad
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Lichtautomatik
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperr
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Spurhalteassistent

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>5,4 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>144 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	7,2 l/100 km	KFZ-Steuer:	288,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,4 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2194495 SONDERZUBEHÖR: Felgen-Sonderausführung, Paket: Komfort, Spurhalte Assistent, Toter Winkel Warnung, Lichtsensor, Regensensor, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Sicht, Zentralverriegelung, Colorglas, Solar Protect-Wärmeschutzverglasung, Lederlenkrad, beheizt, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Fußraummatte, Gummi, 4 - teilig, Sitz Paket 2, Ausziehbare Oberschenkelauftrag SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rücksnigel elektrisch verstellbar beheizt Bordcomputer Drehzahlmesser Heckscheibenwischer Kopfstützen

---

### **Sommerreifen**

Marke / Profiltiefe:

VL: Bridgestone / 5mm

VR: Bridgestone / 5mm

HL: Bridgestone / 7mm

HR: Bridgestone / 7mm

Bereifung: 245/0R18 - SpeedIndex: W

### **Winterreifen**

Marke / Profiltiefe:

VL: Dunlop / 4mm

VR: Dunlop / 4mm

HL: Goodyear / 6mm

HR: Goodyear / 6mm

Bereifung: 215/0R16 - SpeedIndex: H - montiert

### **Schäden**

Seitenwand HL - Mangelhafte Reparatur - Lackieren - Kosten: 362,62 EUR

Tür Vorne R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 362,62 EUR**

---

