
Opel Insignia 2.0 CDTI Sports To...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	05/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	100196
Leistung	120 kW / 163 PS
Hubraum	1956 ccm
Farbe	blue Metallic
trim	Velours
Interne Nummer	2232234

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik
- Komfortsitze elektr.
- Lederlenkrad

Weitere Ausstattung

- Lichtautomatik
- Einparkhilfe Sensoren hinten
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Einparkhilfe
- Einparkhilfe Sensoren vorne
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperrung
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,5 l/100 km	CO2 kombiniert:	119 g/km
Verbrauch innerorts:	6,3 l/100 km	KFZ-Steuer:	238,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,5 l/100 km		

Bemerkung

ID=2232234 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Navi 900 IntelliLink mit 8 Touchscreen, Parkpilot, Einparkhilfe vorn und hinten, Durchlade/Skisack, Elektr. Sitzeinstellung, Kopfstützen, Sitze:Premium-Sitz Gütesiegel AGR Fahref, Sicherheitsnetz, Lichtsensor, Regensensor, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Sicht, Lederlenkrad, beheizt, Fußraummatten, Velours, 4- teilig, Dekorleisten Silbergrau-Design SERIENZUBEHÖR: Airbag Airbag Airbag Rückenspiegel elektrisch verstellbar beheizt Bordcomputer Drehzahlmesser

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 4mm

VR: Unbekannt / 4mm

HL: Unbekannt / 4mm

HR: Unbekannt / 4mm

Bereifung: /R17 - 225/55 R17 H auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 365,00 EUR

Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR

Innenraum Sitzbank hinten - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR

Innenraum Türverkleidung - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 20,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurde vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug HU / UMA - Nachweise fehlen - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR

Gesamtkosten: 610,00 EUR

