

---

# Skoda Praktik 1.2 TDI

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Sonstige</b>
Erstzulassung	<b>12/2013</b>
HU	<b>00/2018</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>7359</b>
Leistung	<b>55 kW / 75 PS</b>
Hubraum	<b>1199 ccm</b>
Farbe	<b>blue</b>
Interne Nummer	<b>2205653</b>

## Wichtige Ausstattung

- 3-türig
- Klimaanlage
- Fahrersitz höhenverstellbar
- 5-Gang Getriebe
- Fahrerairbag

## Weitere Ausstattung

- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Dachreling
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,5 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>119 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	5,4 l/100 km	KFZ-Steuer:	132,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,0 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2205653 SONDERZUBEHÖR: Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, FH elektr. vorn/Fernbed., ASP elektr., Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Tel.-freispr.m.Bluesooth, Lesel., vorn, Dachreling, Colorglas, CD-Spieler, mp3, Batterie, leistungserhöht, Sitz: Fahrer höhenverstellbar, Gitter an der Heckscheibe, Seitenschutzleisten, Doppelter Ladeboden Praktik SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel mechanisch verstellbar, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Servolenkung, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 6mm

VR: Unbekannt / 6mm

HL: Unbekannt / 7mm

HR: Unbekannt / 7mm

Bereifung: /R15 - 195/55R15 89 H auf Alufelge - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 4mm

VR: Unbekannt / 4mm

HL: Unbekannt / 6mm

HR: Unbekannt / 6mm

Bereifung: /R15 - 185/60R15 84T auf Alufelge - vorhanden

### Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Fondseite - zerkratzt - lackieren - Kosten: 410,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 295,00 EUR

Fahrzeug HU / UMA - fällig - erneuern - Kosten: 85,00 EUR

Fahrzeug Wartung - fällig-Kostenerweiterung möglich - erneuern - Kosten: 400,00 EUR

Fahrzeug 2 Radsatz - Reifenlaufbild unzureichend, Achsvermessung durchführen, Kostenausweitung möglich - instandsetzen - Kosten: 120,00 EUR

Fahrzeug Kilometerstand unplausibel, Differenzen zwischen Serviceheft, Hu Bericht und Servicenachweis und Kilometerstand - prüfen, Kostenausweitung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten - nicht vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug 2 Radsatz - nicht identisch mit Ausstattungsliste - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 1.310,00 EUR**



