

---

# VW Passat Variant 2.0 TDI DSG Bl...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	10/2014
HU	00/0
AU	00/2017
Kilometerstand	83930
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	blue Metallic
Interne Nummer	2257485

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- abgedunkelte Scheiben im Fond
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Sportsitze
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>5,2 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>135 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	6,3 l/100 km	KFZ-Steuer:	270,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,5 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2257485 SONDERZUBEHÖR: Sitz: Sportsitze vorn, Sportsitze, Colorglas, Seitenscheiben hinten u. Hecksch. abged., Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Sperrdifferential, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperrung

## Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 7mm

VR: Unbekannt / 7mm

HL: Unbekannt / 8mm

HR: Unbekannt / 8mm

Bereifung: /R16 - 215/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

## Schäden

Fahrzeug personenbezogener Datenspeicher - vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug HU / UMA - fällig - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR

Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - beschädigt - erneuern prüfen - Kosten: 158,00 EUR

Fahrzeugzubehör Navi - CD/DVD - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 200,00 EUR

Innenraum Sitz vorn rechts - beschädigt und Flecken - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR

Innenraum Sitz vorn links - Fleck - (SmartRepair) - Kosten: 20,00 EUR

Innenraum Sitzbank hinten - beschädigt - - Kosten: 0,00 EUR

Innenraum Teppich vorne links - abgenutzt - - Kosten: 0,00 EUR

Innenraum D-Säulenverkleidung rechts - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Außenspiegelgehäuse - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR

rechte Seite Kotflügel - Kratzer - lackieren - Kosten: 295,00 EUR

rechte Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR

rechte Seite Tür vorn - Lackdicke über 150 my - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR

Hinterachse Felge rechts - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR

rechte Seite Fondseite - Lackdicke über 150 my - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Fondseite - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 20,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - Kratzer - instandsetzen lackieren - Kosten: 295,00 EUR

Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

Dach Dachhaut - Kratzer - lackieren - Kosten: 425,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag und Kratzer - lackieren - Kosten: 355,00 EUR

linke Seite Fondseite - Kratzer und Delle - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR

Hinterachse Felge links - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR

linke Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR

linke Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR

linke Seite Kotflügel - Fleck - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR

linke Seite Außenspiegelgehäuse - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR

Fahrzeugfront Stoßfänger - Kratzer und Steinschlag - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR

**Gesamtkosten: 2.823,00 EUR**



















