

---

# VW Sharan 2.0 TDI DSG BlueMotion...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>03/2014</b>
HU	<b>00/2019</b>
AU	<b>00/2019</b>
Kilometerstand	<b>65186</b>
Leistung	<b>130 kW / 177 PS</b>
Hubraum	<b>1968 ccm</b>
Farbe	<b>grey</b>
Interne Nummer	<b>2196126</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Alcantara
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag
- Euro5
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Schiebedach
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>5,9 l/100 km</b>
Verbrauch innerorts:	6,7 l/100 km
Verbrauch außerorts:	5,4 l/100 km

<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>154 g/km</b>
KFZ-Steuer:	308,00 EUR

---

## **Bemerkung**

ID=2196126 SONDERZUBEHÖR: Isofix, Paket: 7-Sitzer-Paket (f.Dieselmotoren), Zusatzsitze, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket:Business Premiuminkl.Navi RNS315, Glasdach fest, Hubdach-Glas, Panorama-Ausstell-/Schiebedach, Bedienungselem. i.d.2. Sitzr. f. Climatr, Sonnenschutzrollo an den Türscheiben hi., Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor, CD-Spieler, Navigationsfunktion RNS 315, mp3, CD-Spieler, mp3, Ohne Separate Multimediabuchse SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Polster - Velours/Alcantara, Felgen-Sonderausführung, Colorglas, Servolenkung, Sportsitze, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN:Detailierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm  
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm  
Bereifung: /R17 - 225/50 R17 auf Alufelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm  
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm  
Bereifung: /R16 - 205/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden

### Schäden

Fahrzeugfront Frontscheibe - Oberflächensteinschläge - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Stoßfänger - deformiert - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 180,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Oberflächenkratzer - polieren - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR  
linke Seite Kotflügel - Kratzer - lackieren - Kosten: 340,00 EUR  
linke Seite Tür vorn - zerkratzt - lackieren - Kosten: 340,00 EUR  
linke Seite Tür hinten - Kratzer - lackieren - Kosten: 340,00 EUR  
linke Seite Fondseite - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 350,00 EUR  
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR  
rechte Seite Tür hinten - zerkratzt - lackieren - Kosten: 340,00 EUR  
rechte Seite Tür vorn - Kratzer - lackieren - Kosten: 340,00 EUR  
rechte Seite Kotflügel - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR  
rechte Seite Dachholm - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 100,00 EUR  
Fahrzeug 2. Radsatz - Sommer - 1 Felge - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR  
Innenraum Kofferraumabdeckung - deformiert - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR  
Fahrzeug HU / UMA - Bericht fehlt - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR  
Fahrzeug diverse Karosserieteile - erhöhte Lackschichtdicke 225µm - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 2.995,00 EUR**





