



ZUSTANDSBERICHT

Grunddaten

| | | | |
|-----------------------|--------------------------|---------------------|---|
| Interne Nr. | 47016 | Aussenfarbe | brown met. |
| Datum | 15.11.2016 | Innenfarbe | Naturbraun |
| Kennzeichen | VIE-A 4273 | Sommerreifen | 195-55-R15 VL: 5mm VR: 5mm RL: 5mm RR: 5mm |
| V.I.N. | WVWZZZ6RZCY160107 | Winterreifen | |
| Erstzulassung | 04.2012 | Ersatzrad | |
| Kilometerstand | 61306 | Service km | 0 |
| Hersteller | Volkswagen | Service | |
| Modell | Polo 1.4 Style | Datum | |
| Version | — | Ölstand | |
| Aufbau | Compact | Wasserstand | |
| Getriebe | Manual | | |
| Türen | — | | |
| Hubraum | 1390 ccm | | |
| Leistung | 63 kW / 86 PS | | |
| Treibstoff | Petrol | | |
| Antrieb | | | |
| Abgasnorm | EURO5 | | |

Checkpoints

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Schlüsselanzahl : | 2 |
| Probefahrt : | nicht durchgeführt |
| Nachlackierung : | Keine Feststellbar |

Ausstattung

| | | | |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 5 Türen | ABS | Airbags | Alarm system |
| Alarm/Immobiliser | Alloy wheels | Armrest front | Automatic climate control |
| Blind in the back | Central locking | Cruise Control | ESP |
| Electric Mirror | Electric window front+back | Heated seats front | Isofix |
| Kurvenlicht | Metallic | Multifunction steering wheel | Navigation |
| Onboard computer | Petrol | Power steering | Radio CD |
| Rain sensor | SRA | Tagfahrlicht | Traction control |
| Tyre pressure monitor | mp3-compatible | | |

Fahrzeugbilder







Schäden

Minderwerte







| | | | | |
|-------------|---|----------------------|-----------------------------|------------|
| 115.249.044 | Ablagefach mit Deckel (Instrumententafel) | gebrochen / gerissen | erneuern | 60,00 EUR |
| 115.249.052 | Stoßfänger vorn (Stoßfänger vorn) | Steinschlag | - | 0,00 EUR |
| 115.249.060 | Tür (Tür hinten rechts) | Kratzer | instandsetzen und lackieren | 230,00 EUR |
| 115.249.068 | Stoßfänger hinten (Stoßfänger hinten) | Kratzer | Smart Repair | 100,00 EUR |
| 115.249.076 | Tür (Tür vorn rechts) | Kratzer | - | 0,00 EUR |
| 115.249.084 | Tür (Tür vorn rechts) | Dellen | sanft instandsetzen | 105,00 EUR |
| 115.249.092 | Seitenwand (Seitenwand links) | Dellen | - | 0,00 EUR |
| 115.249.100 | Frontscheibe (Verglasung) | Steinschlag | - | 0,00 EUR |
| 115.249.108 | Dach (Fahrzeugdach) | Kratzer | Smart Repair | 120,00 EUR |
| 115.249.116 | Tirefit Füllmittel (Ausrüstung) | abgelaufen | erneuern | 40,00 EUR |
| 115.249.124 | Batterie (elektrisches System) | defekt | erneuern | 150,00 EUR |
| 115.249.132 | Felgenschloss (Rad/Reifen) | fehlt | erneuern | 50,00 EUR |

Gesamt netto 855,00 EUR €

reparierte Vorschäden Schadenswert

Vorschäden unbekannt

Schäden

| | Position | Schaden | Reparatur | Minderwert netto |
|-------------|---|--|-----------------------------|------------------|
| 115.249.044 | Ablagefach mit Deckel (Instrumententafel) | gebrochen / gerissen | erneuern | 60,00 EUR |
| |  |  | | |
| 115.249.052 | Stoßfänger vorn (Stoßfänger vorn) Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden. | Steinschlag | - | 0,00 EUR |
| 115.249.060 | Tür (Tür hinten rechts) | Kratzer | instandsetzen und lackieren | 230,00 EUR |
| |  |  | | |
| 115.249.068 | Stoßfänger hinten (Stoßfänger hinten) | Kratzer | Smart Repair | 100,00 EUR |
| |  |  | | |
| 115.249.076 | Tür (Tür vorn rechts) Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden. | Kratzer | - | 0,00 EUR |

| | | | | |
|---|--|-------------|---------------------|------------|
| 115.249.084 | Tür (Tür vorn rechts) | Dellen | sanft instandsetzen | 105,00 EUR |
|  | | | | |
| 115.249.092 | Seitenwand (Seitenwand links) Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden. | Dellen | - | 0,00 EUR |
| 115.249.100 | Frontscheibe (Verglasung) Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden. | Steinschlag | - | 0,00 EUR |
| 115.249.108 | Dach (Fahrzeugdach) | Kratzer | Smart Repair | 120,00 EUR |
|  | | | | |
| 115.249.116 | Tirefit Füllmittel (Ausrüstung) | abgelaufen | erneuern | 40,00 EUR |
|  | | | | |
| 115.249.124 | Batterie (elektrisches System) Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden. | defekt | erneuern | 150,00 EUR |
| 115.249.132 | Felgenschloss (Rad/Reifen) Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden. | fehlt | erneuern | 50,00 EUR |