

---

# Renault Megane Grandtour ENERGY ...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>03/2014</b>
HU	<b>00/2017</b>
AU	<b>00/2017</b>
Kilometerstand	<b>56822</b>
Leistung	<b>96 kW / 131 PS</b>
Hubraum	<b>1598 ccm</b>
trim	<b>Leder</b>
Interne Nummer	<b>2239240</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,0 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>104 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	4,8 l/100 km	KFZ-Steuer:	170,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,6 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2239240 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Scheinwerfer-Waschanlage, Bi-Xenonscheinwerfer/dyn. Kurvenlicht, Polster - Velours/Alcantara, Paket: Leder, Paket: Easy Parking Plus, Elektr. Sitzeinstellung, Sitzmemory, Sitze: Fahrersitz el. verst.mit Memory, Spurhalte Assistent, Paket: Modularitäts-Paket, FSE zur Stromversorgung SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Drehzahlmesser, Felgen-Sonderausführung, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Zentralverriegelung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperre WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

## Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm  
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 4,5mm  
Bereifung: /R17 - 205/50 R17 auf Alufelge - vorhanden

## Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 5,5mm  
HL: Unbekannt / 7,5mm HR: Unbekannt / 5mm  
Bereifung: /R - 205/55 R16 H auf Stahlfelgen - vorhanden

## Schäden

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 310,00 EUR  
linke Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Tür hinten - zerkratzt - lackieren - Kosten: 380,00 EUR  
linke Seite Fondseite - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - Unterteil Ladekante verschürft - erneuern - Kosten: 200,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - Blende links zerkratzt - lackieren - Kosten: 265,00 EUR  
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugheck Heckleuchte rechts - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Kotflügel - deformiert, verkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 395,00 EUR  
Innenraum Fahrzeughimmel - verschmutzt - reinigen - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR  
Innenraum Sitz vorn links - Brandloch / Brandlöcher reparabel - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR  
Innenraum Armaturenbrett - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug HU / UMA - fällig - erneuern - Kosten: 85,00 EUR  
Fahrzeug Wartung - Zeitwartung nach 1 Jahr fehlt - erneuern - Kosten: 400,00 EUR  
Innenraum Gepäckraumabdeckung - leicht gerissen - - Kosten: 0,00 EUR  
Innenraum Seitewandverkleidungen im Kofferraum - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug Abdeckung Anschluss Klimaleitung - fehlt - erneuern - Kosten: 15,00 EUR  
Motor Motorölstand - zuniedrig - instandsetzen prüfen - Kosten: 30,00 EUR  
Fahrzeugzubehör 1 Felge der Sommerbereifung - verkratzt - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugzubehör 2 Radsatz - 2 Alufelgen - verschürft - (SmartRepair) lackieren - Kosten: 240,00 EUR  
linke Seite Tür vorn - erhöhte Lackschichtdicke - 248µm - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Tür hinten - erhöhte Lackschichtdicke - 183µm - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke - 948µm - - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 2.400,00 EUR**





