
Skoda Superb Combi 2.0 TDI Green...

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Kraftstoff | Diesel |
| Fahrzeug-Art | Gebrauchtfahrzeug |
| Fahrzeug-Kategorie | Kombi |
| Erstzulassung | 12/2013 |
| HU | 00/0 |
| AU | 00/2018 |
| Kilometerstand | 169620 |
| Leistung | 103 kW / 140 PS |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Farbe | black Metallic |
| Interne Nummer | 2203250 |
| Letzter Service | 01.01.1900 |

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

Emissionswerte

| | | | |
|------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| Verbrauch kombiniert: | 4,6 l/100 km | CO2 kombiniert: | 119 g/km |
| Verbrauch innerorts: | 5,6 l/100 km | KFZ-Steuer: | 208,00 EUR |
| Verbrauch außerorts: | 4,0 l/100 km | | |

Bemerkung

ID=2203250 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, Paket: Business Amunds+ DAB f. Schalter, mp3, Paket: TRAVEL, Diebstahl-/Alarmanlage, Paket: Schlechtwegepaket, Sunset, Ohne Modellschriftzug SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Drehzahlmesser, Servolenkung, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Colorglas, Heckscheibenwischer, Außenthermometer, Kopfstützen, Durchlade/Skisack, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen


Marke / Profiltiefe: VL: Dunlop / 5mm VR: Dunlop / 5mm
HL: Dunlop / 6mm HR: Dunlop / 6mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: V

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Pirelli / 4mm VR: Pirelli / 4mm
HL: Pirelli / 4mm HR: Pirelli / 4mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H - montiert

Schäden

Stossfänger V - Kratzer - Smart repair - Kosten: 149,00 EUR
Bodenblech Links - Kratzer - Lackieren - Kosten: 168,10 EUR
Tür Vorne L - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 274,10 EUR
- Kratzer
Tür Vorne R - Kratzer - Lackieren - Kosten: 259,40 EUR
Tür Hinten R - Kratzer - Lackieren - Kosten: 236,01 EUR
Dach - Kleine Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 145,00 EUR
Motorhaube - Kratzer - Lackieren - Kosten: 281,32 EUR
Bodenblech Rechts - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 278,35 EUR
Seitenwand HL - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Kofferraumdeckel - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 296,56 EUR
- Kratzer
Nachgutachten - Verschmutzt - Reinigen - Kosten: 42,00 EUR
Gesamtkosten: 2.129,84 EUR







A German vehicle inspection form (ARVAL) for a Skoda Rapid. The form contains handwritten details including the license plate 'ARVAL', the vehicle identification number (VIN) 'HG A C 302', and the date of inspection '21.03.13'. The form is filled out with various checkboxes and text, indicating the results of the inspection.