
VW Touran 1.6 TDI DPF BlueMotion...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	11/2013
HU	00/0
AU	00/2018
Kilometerstand	195679
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
Farbe	green Metallic
Interne Nummer	2198927
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaanlage

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Telefonvorbereitung
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,6 l/100 km	CO2 kombiniert:	121 g/km
Verbrauch innerorts:	5,5 l/100 km	KFZ-Steuer:	174,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,1 l/100 km		

Bemerkung

ID=2198927 SONDERZUBEHÖR: Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Winterpaket, Bluetooth Schnittstelle, mp3
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Zentralverriegelung
WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 5mm VR: Michelin / 5mm
HL: Michelin / 6mm HR: Michelin / 6mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Bridgestone / 6mm VR: Bridgestone / 6mm
HL: Bridgestone / 7mm HR: Bridgestone / 7mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H

Schäden

Stossfänger H - Kratzer - Lackieren - Kosten: 163,00 EUR
Gehäuse Aussenspiegel R - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Tür Hinten R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Tür Vorne R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Tür Hinten L - Delle - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Tür Hinten R - Kratzer - Polieren - Kosten: 30,00 EUR
Seitenwand HR - Kratzer - Polieren - Kosten: 30,00 EUR
Innenausstattung - Verschmutzt - Reinigen - Kosten: 199,00 EUR
Kofferraumdeckel - Delle - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Seitenwand HL - Kratzer - Lackieren - Kosten: 245,95 EUR
Tür Hinten L - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Gehäuse Aussenspiegel L - Kratzer - Polieren - Kosten: 30,00 EUR
Motorhaube - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Stossfänger V - Verformt - E - Ersetzen - Kosten: 449,60 EUR
HU/AU - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 36,00 EUR
- AU Bescheinigung fehlt
Zündschlüssel - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 158,00 EUR

Gesamtkosten: 1.341,55 EUR





